## Factura BJ 1889



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: B85E4048-2879-5CE6-9B1F-CF548EAC62F1

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801063400

ECONOMICO: 87218

PLACAS: NT5385A

KILOMETRAJE: 230922

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-08-25T19:45:13

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26111800 - CAMBIAR FLECHA LATERAL	\$7,032.54	0	\$7,032.54	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR MAZAS DELANTERAS	\$7,975.27	0	\$7,975.27	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,809.87	0	\$1,809.87	02
		RECTIFICAR DISCOS, PURGAR SISTEMA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS				
		TRASEROS.				
2.000000	H87 - Pieza	25172000 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$747.71	0	\$1,495.42	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$362.30	0	\$362.30	02
1.000000	H87 - Pieza	25173805 - SERVICIO COMPLETO DE DIFERENCIAL, EMPACADO, CAMBIO DE	\$4,331.00	0	\$4,331.00	02
		ACEITE DE TRANSMISION. CAMBIO DE TORNILLOS CAPADOS EN TORNO.				

CANTIDAD CON LETRA: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 42/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-08-25T19:45:13

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

dlu1HDidxOl530cAQ70kvjjD1Akj+EKZMlpvuWNYvJV261EOTCYt/pOgQCoFf37H1KqKYubxUIWwqOBcjStdcoYkCFSya5VKSquHkzSr1ul6mLhdt/rL1YJkiVynYuAxcvyg8mRJtcRgmlRp+cQFmUXSyhhyv2uHV8Ugc
+v5RrEQUkWWUpVILVIAthe0eDorfpbQBuWprNjyR9ovOcN1qs9EC9yi4fJlsU+VUXEsA1ztDTciOuq8Lba/qJaK5dGDkEK++gmo+6QFvAGqM5i/GWSDCJ86+xgUe0J02LKL9LQzzPVW4TS7z35wXrKgzsPzglhmBZx
Ul4ugfl8aLiA==

Sello Digital del SAT

 $loo5WhYsxUvZUXleY/Ma4S1z8LyMqmwgY/dc4E8KUbZcTLQM5383a3r9NaiD3RVNxawkc/n'07qu0CZp+usOxn15yi3rb/zkJOJ4/4QiDQKd8s4VDlS8Bo38lYiqBA4l44-Oe89WZ5y6yiH9izRV0+Y8vU6/EkcHlCfxu/472\\ gwYaUnho+a7+4g9r9ha6bJnqNadFcz2vy111zUu2d2cjCDaiL5BZPhID5tel0E51OnHE5OewZC78yXrTt6IUOxHs/FALQ3TQg/cuA4+A67xDKi3Ccj3BNEetABQXJgR1uCPoeO3oiwmtSzbXuRqp+PaE+H4r4uHQ5q7k0t\\ +RCxcl_lnc=$ 

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1889|2023-08-25719-45:12|99|00001000000700780081|CONDICIONES|23006.40|0|MXN|26687.42|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26111800|9658|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR FLECHA

LATERAL|7032.54|7032.54|0|02|7032.54|002|Tasa|0.160000|1125.2064|25171718|9974|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR MAZAS

DELANTERAS|7975.27|7975.27|002|7975.27|002|7975.27|002|7383|0.160000|1276.0432|25171718|9960|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS, PURGAR SISTEMA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS, |1809.87|1809.87|1002|1809.87|002|1809.87|002|25172000|9799|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/UJ747.71|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|1495.42|002|149

DELANTERAS[362.30]362.30[002]362.30[002]Tasa[0.160000]57.968[25173805]15437[1.000000]H87]Pioza|SERVICIO COMPLETO DE DIFERENCIAL, EMPACADO, CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION.

Subtotal:	\$23,006.40		
IVA (16%):	\$3,681.02		
Total:	\$26,687.42		

