Factura BJ 487

CARFIX AND ELEYON

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 589E97DA-D607-515E-BAEB-2E71875552FA

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 14811C

ECONOMICO: 102310

PLACAS: GV6386C KILOMETRAJE: 1

DATOS DEL CLIENTE

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-04-10T13:37:08

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE | OBJ. DE IMPUESTO |
|----------|--------------------------|--|-------------|-------------|------------|------------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - Soportes del motor C/U | \$3,165.00 | 0 | \$3,165.00 | 02 |
| 1.000000 | E48 - Unidad de Servicio | 25173900 - Reparacin en sistema elctrico en ventiladores, arns, luces en | \$2,995.00 | 0 | \$2,995.00 | 02 |
| | | general y cableado en mal estado | | | | |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26111700 - Bateria (Acumulador) | \$3,049.00 | 0 | \$3,049.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172704 - Sensor de temperatura del motor | \$1,448.00 | 0 | \$1,448.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172704 - Reemplazo de anticongelante | \$880.00 | 0 | \$880.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25171704 - Arrastre de grua por kilometro adicional | \$7,900.00 | 0 | \$7,900.00 | 02 |

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 92/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-04-10T13:37:08

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

TKPFWGZCn0aXiCBtlChtly/J5tg7olj+jEh0OH0ViKsmzydwZw0SulCpEmT5OcK3thyrWPD3mBdHheJPeoW4kc/dwOjjOPwwFrMn+gNuHzpsYeNEWAA4Lx7P7i2qVkP7KtMLxl4jMsoxsF6ctNizY4r6LM2zh3OAoQ2
rT8NrldtRtoZbbFlpFAdNue6Fdt3kdyb5flPqTiKt4KflyYlajnx3F7SGuwuvWbP0VUbTLjnF3H8+19Kmewnj/wuxzjiAXueVl2UmNEisD9NHb51r4cqS+e8W2m8Hb/E600RQQAfilscG+AvaCRPnB/RC75hh67WmmnfBiDVg
fwn2Dn==

Sello Digital del SAT

QF6hKHCKUJIoNPWFehDY2PklNV3tykSp1nVXY38e6LYIlfsaarcoqdM0pD/B13GaceCu2j009W/2xxJaOaS/7HOVz9pP+hXS623vlnC/TqyvzY40wEltLWR0lkSKV0LWxApXFlRu6h1lvjD4jfHX8+6hOa8ZkdOLkpdC
gg1UlVmZDNgjbz+7V1qQU8Am5HjRvwKur+u9HluL1neorlve6pnl1N9KwW7/Q5Ck2VRXc1SZwM+a6YK2z6Db0MX5sYsVl2LBySJcJUDvAQfmWUGVmm9nrixjKJyjReAgdbSYwquIPBgcxLyvIEvMQcf5xtcjvqUZCvv+
CvnP1rtJGHAna=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|487|2023-04-10713:37:07/99/00001000000500552520|CONDICIONES|19437.00|0|MXN|22546.92||/01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|2966|1.00000||H87|Pieza|Soportes del motor

C/U]3165.00]3165.00](0]2[3165.00](0]2[Tasa]0.160000]506.4]25173900]8817[1.00000]E48]Unidad de Servicio[Reparaci..n en sistema el..ctrico en ventiladores, arn..s, luces en general y cableado en mal estado]2995.00]092[Tasa]0.160000]479.2]26111700]3037[1.00000]H87[Pieza]Batería

motor|1448.00|01448.00|002|1448.00|002|Tasa|0.160000|231.68|25172704|2997|1.000000|H87|Pieza|Reemplazo de

 $anticongelante [880.00] 880.00 [0] [02] 880.00 [002] Tasa [0.160000] 140.8 [25171704] 3062 [1.000000] H87 [Pieza] Arrastre \ de \ grua \ por \ kilometro$

| Subtotal: | \$19,437.00 | | |
|------------|-------------|--|--|
| IVA (16%): | \$3,109.92 | | |
| Total: | \$22,546.92 | | |

