## Factura NS 124



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 5C3E08F1-4BE0-5662-9D7D-8D34C58B9FF1

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 84545

PLACAS: MT8051U

KILOMETRAJE: 331414

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-01-20T01:58:14

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR	\$2,059.38	0	\$2,059.38	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BRAZO PITMAN	\$1,274.46	0	\$1,274.46	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - AJUSTE DE CLUTCH	\$600.00	0	\$600.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE GOMAS DE TIRANTES C/U	\$960.22	0	\$960.22	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA C/U	\$650.00	0	\$650.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR C/U	\$3,866.17	0	\$7,732.34	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - DESMONTAR CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMBIO DE COLLARIN	\$4,500.00	0	\$4,500.00	02
		HIDRULICO				

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIUNO MIL SETENTA Y DOS PESOS 26/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-01-20T01:58:14

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Iodixendss7H5B8dntXlxxeZRH3ZNbc3KyUVeYS91yjAuj4wUknPzr8NGs73dUNihkG++cGnwlABo9AAe9bXQjGPl3Mv20ZXsz1meTXpx1B7JD00bRacXl/eFj8KzuOS0nHKimuZ6wVmsfm59ZEMSeGTk7faeRtTv0fbUc0u2A4O444egCTeQvy9wqo4pGgFoumhO86pioHo13obz+ph+cJ9oKbmscoAZPX5do8VJsXo18qgPkmlLBh95aO8e2cbaiJGkzVyJJonwwkGbR4qWOGfNlALzvxSQ+j4wy9x3MlsRDRYSIVGE1PT0hyq1K32KdOD/x1VrAA5vjaRj7Blyg=

Sello Digital del SA

UXW9502QZSceZL76orblsGrvFbPYAUKq6RjcAls/ZJ3JaTUTWPo5vsDVL2CXFM6i8fligdPEErzZccuC6CizvQiEzRa7Rfyhq7Q0g8m/a2/lMZ/zim5AZz8dflipZJn7s/ZlgBloGH09PdoV7DNS0UGSUVWhWFeaAgD5+Y
XWPCVpcJJDWlaTqpWcyjrFZe+eJzB4A5SS8isbDoYzHAMXSRRJs9fzgkb5AvMuHCfz7SskEb82GL3nD6hcwQPd+duqGsWzqmbFLKT5E0KJJQBCJe3gzdnpMXQXp6Wgk0/zlQbhbGneykv5nWCQJ+2tXMY193bNx
αR+t2cTV.ll 2hn1snIC≥=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||NS||124|2024-01-20700-58:14|99|00001000000700780081|CONDICIONES|18165.74|0||MXN||21072.26|||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03||26101700|1360|1.00000||167||Pieza|CAMBIO DE BRAZO

FIX AND BETOND[601]CD1100330RC9]CFE DISTRIBUCION[00600]601]G03[26101700]1300]1.000000]H87[Pieza]CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR[2059.38][2059.38][0]02[2059.38][002]Tasa][0.160000]329.5008]26101700]1359]1.000000]H87[Pieza]CAMBIO DE BRAZO

 $PITMAN|1274.46|1274.46|0|02|1274.46|002|Tasa|0.160000|203.9136|26101700|213|1.000000|H87|Pieza|AJUSTE\ DEVICE PITMAN|1274.46|1274.46|002|1274.46|002|Tasa|0.160000|203.9136|26101700|213|1.000000|H87|Pieza|AJUSTE\ DEVICE PITMAN|1274.46|1274.46|002|1274.46|002|Tasa|0.160000|203.9136|26101700|213|1.000000|H87|Pieza|AJUSTE\ DEVICE PITMAN|1274.46|1002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274.46|002|1274$ 

CLUTCH[600.00[600.00[0]02[600.00]002[Tasa]0.160000]96[25173900]1351]1.000000[H87]Pieza]ALINEACION DE RUEDAS
DELANTERAS[389.34]389.34[389.34]002[Tasa]0.160000[62.2944]26101700]1361]1.000000[H87]Pieza]CAMBIO DE GOMAS DE TIRANTES

C/U|960.22|960.22|0|02|960.22|002|Tasa|0.160000|153.6352|25172000|5441|1.000000|H87|Pieza|GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA

 Subtotal:
 \$18,165.74

 IVA (16%):
 \$2,906.52

 Total:
 \$21,072.26

C/U|650.00|650.00|002|650.00|002|Tasa|0.160000|104|25172001|1328|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR

C/U|3866.17||7732.34|002|7732.34|002|7332.34|002|7332.34|002|7332.34|002|7332.34|002|7332.34|002|7332.34|002|7332.34|002|7332.34|002|7332.34|002|7332|0.160000|1237.1744|25173812|5517|1.00000|H87|Pieza|DESMONTAR CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMBIO DE COLLARIN

HIDRULICO|4500.00|4500.00|0|02|4500.00|002|733a|0.160000|720|18165.74|002|733a|0.160000|2906.52|2906.52|

