## Factura BJ 2039



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 21A18667-2F8A-5432-A29B-E879923F8014

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: G5637034

ECONOMICO: 960222

PLACAS: LE31054

KILOMETRAJE: 32258

## DATOS DEL CLIENTE

FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑIA

RFC:FEH940630UG2 Domicilio Fiscal:01210

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-09-07T11:14:03

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - LAVADO Y SANITIZACION DE INTERIORES Y EXTERIORES	\$2,500.00	0	\$2,500.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS Y70 TAMBORES	\$200.00	0	\$400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE BALATA DELANTERA AXB0212 45163 SPRINTER	\$290.00	0	\$290.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS SPRINTER 012563-465	\$1,781.00	0	\$1,781.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS GENERALES	\$950.00	0	\$950.00	02

CANTIDAD CON LETRA: SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 36/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-09-07T11:14:03

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

A+kQq57x/HSe6iziHii2GO9TPCAHKxa5lAwGlAVK/VpOjL21tmi5tvAllOALbix+tGjcsivWwbtjl7CXyBSAA7c1DO6wnl9RvoUg/dCCzt9Bpl.55lE/#WVPt5byTrhhHeycvE7jSgFo3Oh5i60y4Uvza1GJl7TlR52ch/kW8/bbd
aUWbaFW6ITu4y6EUjf7YV7W6HnA7PMx/VKzWa1GlAZPpZW5ZFPZWgj1thjcXCsTNbW+5fMa16n1sgvsmBWQtivo44PWvtWft3/cnFmjPF8JjM8Zzpy4yMRqiDcBYiLJFAFmOpA2/PCHlmVHcNrn+qmgCQpiAi9cZkq
G3vhbHO---

Sello Digital del SA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||BJ|2039|2023-09-07T11:14:02|99|00001000000700780081|CONDICIONES|5921.00|0|MXN|6868.36|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|FEH940630UG2|FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑ1a|01210|601|G03|25174700|2818|1.00000|H87|Pieza|LAVADO Y SANITIZACION DE INTERIORES Y

EXTERIORES|2600.00|2500.00|00|2500.00|002|Tasa|0.160000|400|25171718|3351|2.000000|H87|Pieza|RECTIFICACION DE DISCOS Y7O

TAMBORES|200.00|400.00|0|02|400.00|002|Tasa|0.160000|64|25171718|2908|1.000000|H87|Pieza|SENSOR DE BALATA DELANTERA AXB0212 45163

SPRINTER|290.00|290.00|002|290.00|002|Tasa|0.160000|46.4|25171718|2906|1.000000|H87|Pieza|BALATAS DELANTERAS SPRINTER
012563-465|1781.00|1781.00|002|1781.00|002|Tasa|0.160000|284.96|25171718|2909|1.00000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA FRENOS

GENERALES|950.00|950.00|0|02|950.00|002|Tasa|0.160000|152|5921|002|Tasa|0.160000|947.36|947.36|

 Subtotal:
 \$5,921.00

 IVA (16%):
 \$947.36

 Total:
 \$6,868.36

