Factura C 139





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: CFB7D3CB-6048-5718-8F67-FD4775F211DA

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: G3226194

ECONOMICO: 956977

PLACAS: NA3309A

KILOMETRAJE: 111224

DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑIA

RFC:FEH940630UG2

Domicilio Fiscal:01210

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-08-05T18:50:03

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS SPRINTER 012563-465	\$1,781.00	0	\$1,781.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE BALATA DELANTERA AXB0212 45163 SPRINTER	\$893.00	0	\$1,786.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS GENERALES	\$1,400.00	0	\$1,400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174800 - SANITIZACION DE LA UNIDAD: LAVADO DE INTERIORES Y	\$2,500.00	0	\$2,500.00	02
		EXTERIORES.				
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174800 - TAPIZAR ASIENTO Y RECONSTRUCCION DE BASES	\$2,500.00	0	\$2,500.00	02

CANTIDAD CON LETRA: ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO PESOS 72/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-08-05T18:50:03

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Z+zvKet2HjP1DvJjqxJslS1oFR+M1l8SAzb+FC0ACcAGEWmAbTZXCSO0mkAC5VST7g8zIge+59mGjUIZJHcmGF5x5x5ls4xZFASSGvEZs+JgFMH8/3zPLLqQY6cmhSjhAxy/gr/jk0bzdoC4pxE/Z2O1KCh8yInoicEE
7grtjQwkWTKe5npggu5ZWiuJ8lmBRC8R6Pl3hQHgpA8vMQh1yg2S3i6P0UXF0wTik2qsE1h+MFDcxv7EP9A7hgCxy3F6ol3DspCq1wF6qFMeHJypmrxNlpCYjyL2Ql1+HP/6wg1hAskM2YbINIZoE4WbUZEaPYyxTI
Km/Mfdx/24fow---

Sello Digital del SA

 $\label{eq:decomposition} DymmPFYFyJy7bXpTrk2dqOmYkNAlnTWmtinyqL0+q+JJcHCne3l9l0nMlHf0/SC01n6RgwYqtEy7Vlm4AgQ+roxjaFXuYashMaSKBkzlzMkKPTWCFjqPC0zvgdlyi3DgHWzJvBhRYx9HWcEyygx5h3LHOWR0L5Bm DyRlMGiSEgavp5iQNnDQNkuVZa1zTh+69hTSSKLdypkXy1u5ylKNkuium253PnFwlH4ljgUVVqc1fFVweVdjMaGFhgwrRNZcZdFl2UJ11G7xZMqbon3Uz6OMuzHuQr8WK2sojW1fciliu7t3V4tlacVy7l23hEW/TH6vigWlyQH5dyEewKq= \\ WlyQH5dyEewKq= \\ \end{tabular}$

SPRINTER|893.00|1786.00|0|02|1786.00|002|Tasa|0.160000|285.76|25171718|2909|1.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA FRENOS

EXTERIORES.|2500.00|2500.00|0|02|2500.00|002|Tasa|0.160000|400|25174800|3303|1.000000|E48|Unidad de Servicio|TAPIZAR ASIENTO Y RECONSTRUCCION DE

BASES|2500.00|2500.00|0|02|2500.00|002|Tasa|0.160000|400|9967|002|Tasa|0.160000|1594.72|1594.72|

Subtotal:	\$9,967.00		
IVA (16%):	\$1,594.72		
Total:	\$11,561.72		

