Factura C 175



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 913DA2BD-A3DE-57F6-B6A8-00E29C0798EA

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: OS

ECONOMICO: 7225 PLACAS: MV1525H

SERIE: LG273145

KILOMETRAJE: 28783

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-08-11T21:39:31

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
7.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,260.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$389.00	0	\$389.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,895.00	0	\$1,895.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,863.00	0	\$1,863.00	02
4.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS	\$185.00	0	\$740.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON	\$700.00	0	\$1,400.00	02
		LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS				
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE RUEDA BALATA TRASERA	\$682.00	0	\$1,364.00	02

CANTIDAD CON LETRA: ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-08-11T21:39:31

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

WI3DFOIL4IIVZTSDHXhcHvATAPwYysMd8F5snkQmDw+wYRb3Lb9MTITQeGv41bWQ3xTPdsbchlxCOesMUr0JbIW1L2Xcoubbaj9XZDxFTVCF2fnnT01T0/eML3MLAGJUJavEUWGlhztKgsBABWiFomVieLp7zfb 6GzALzdlub7WxV4Xyav3AHrBFZIPiN2Wg87DMOEWmzJnj/odyEmPEtB2T9gm1njkj4eetGmz7xrtUn6bXzZ4n+2rUjfY1N0mXLDmzS5TvR148kKBh6inGzNIVS+10knMO1u0tg5Di3ioFNb89E3QYk22MtQXT3Zo8jP1/ 2nGmX1oKKTR0ALBw==

Sello Digital del SA

YUTI/CTSWIQhgq4vLEkITmyUQG+Gv5wgeb1vQnd/vxcG0mZGWyIQhc81i7ms6MKQKCdlW0ULqTXH9iOqqClfk1SVM2/zVJ1K5nyhxYJKWmc11ORkmvVDG6YGyaxnMsvld5ml6ZM0XQPivP0n2eKcvucBp+LtgAN3y
Jkkobj6fxAJeoMhPz9jao9SUnBhp+SwLr2sFENXTmNOrTIRanGMOA+tmhMRsyyApOSvTPv+RvSDVJWa+i77FgOYjCCz+pSRQYxPK7YTRYUtBVUMZjs4naB9UisbFSgE8kEp00IMAdrwWWjBWoTxjD9s0puRUZJ
nNhRKG7AJFsszfSn1wPinClfA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|175|2022-08-11721-39-30|99|00001000000500552520|CONDICIONES|8800.00|0|MXN|11368.00||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|FMM010116GG8|FURIA MOTORS MEXICO|03220|601|G03|26101700|2670|7.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1260.00|0|02|1260.00|002|Tasa|0.160000|201.6|26101700|2871|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

 $A (RE[389.00]389.00](0/21389.00](0/217389.00](0/217389) \\ A (RE[389.00]389.00](0/217389) \\ A (RE[389.00]389.00](0/21789.00)(0/217389) \\ A (RE[389.00]389.00](0/217389) \\ A (RE[389.00]389.00) \\ A$

Servicio(REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION | 700.00|700.00|002|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25171718|2962|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS|1895.00|1895.00|002|1895.00|002|Tasa|0.160000|303.2|25171718|2973|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

Subtotal:	\$9,800.00		
IVA (16%):	\$1,568.00		
Total:	\$11,368.00		

TRASERAS|1863.00|1863.00|0|02|1863.00|002|Tasa|0.160000|298.08|25171718|2963|4.000000|E48|Unidad de Servicio|RECTIFICACION DE

DISCOS[185.00]740.00](0)(2]740.00](0)(2]740.00](0)(02]740.00[02]74

DELANTEROS|700.00|1400.00|0|02|1400.00|002|Tasa|0.160000|224|25171718|3095|2.000000|H87|Pieza|SENSOR DE RUEDA BALATA

TRASERA [682.00 | 1364.00 | 0 | 0 | 2 | 1364.00 | 0 | 0 | 2 | Tasa | 0.160000 | 218.24 | 9800 | 0 | 0 | 2 | Tasa | 0.160000 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00 | 1568.00

