Factura NS 2141





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: EE8A074F-0B92-528F-ACA2-F66CF8F27F4A

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI322530

ECONOMICO: PSE4119

PLACAS: PCJ15133

SERIE: 3GCUY9F0MG432164

KILOMETRAJE: 181620

FOLIO: FORA00632

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

LEASE AND FLEET SOLUTIONS

RFC:LFS161207DP3

Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-09-23T16:32:50

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - DESMONTAR Y MONTAR PALANCA MULTIFUNCIONAL PARA	\$3,330.00	0	\$3,330.00	02
		CORREGIR FALLA DE CHISGUETEROS				
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - DESMONTAR Y MONTAR PORTA FUSIBLE CORRIGIENDO DAO EN	\$9,600.00	0	\$9,600.00	02
		EL CIRCUITO PARA CORREGIR ALIMENTACION, DIRECCION ELECTRONICA Y				
		CLIMA				
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - PLUMAS LIMPIABRISAS	\$895.00	0	\$895.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS	\$600.00	0	\$600.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR ABS TRASERO/DELANTERO	\$2,895.00	0	\$2,895.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTE MIL NOVENTA Y UNO PESOS 20/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-09-23T16:32:50

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

WKeld8Ebi/j7oFkzDTn&X4wvqXv5W4Ypj5gPsN8cGJFr8/Yhi9b5cMavKQSISF+FtsM1Fi9OY5/VWVolkBTcu2nRzmqrYUxnpwkKV/PvgxwKGzIQANSOzdLLBowVIT+F+8zm80j0YURw9vlODLl+mENaOgY1MX5H
Wsr7cx+m6zXArZ7MQVQ89cr0iZLoEA+ya8wcR2D9/5FS6Qi6i3pmZi+z1hN5kVxqk4+w5aPE0shTpXJ7ofDls81fMJyuogQ4fLTstFpHXcTr29H5wjrisZi+dU8YS/8N1BxB+kmE8U1b9+F1TGnsnyjYuJpVLqj/sEpccqa4Zf
8X7/HMnv=-

Sello Digital del SAT

FO53WNoLrOAVFPJYpmD8Pk4ajYNjCaLLchK22bEfzBZUgiiHMb+LDOavoyuYyIDJaZvx+atpYMKb14H7EcJHkYar3ReloR7sj2Zok61QPdsWmbQ8AKsZw6oktktHmqK/gH1WY9xWCczLeT/YVYxKm9p5KJ7KzSKq
NdpFj2wxvczA7SmPK/y+aSHaqoXJPnqcYwtkd4msv+qABXabLgGo/PX7Ki3DgskYu0LU5SS7diH/yu5SBRV7xSFWpM4zfFHDhhgPctwdzDqc+a79D00u7TPqSjmeCvgXwlh2vNRyTorTrUsBifMcyMeVJii6Uy2Xes2V

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||214||2024-09-23T16:37-45||99||00001000000700780081||CONDICIONES||17320.00||0||MXN||20091.20|||01||PD||58337||CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND||626||LFS161207DP3||LEASE AND FLEET SOLUTIONS||53127||601||G03||78181500||682||1.00000||H07||Pieza||DESMONTAR Y MONTAR PALANCA MULTIFUNCIONAL PARA CORREGIR FALLA DE

CHISGUETEROS|3330.00|3330.00|0|02|3330.00|002|Tasa|0.160000|532.8|25174700|680|1.000000|H87|Pieza|DESMONTAR Y MONTAR PORTA FUSIBLE CORRIGIENDO DA. O EN EL CIRCUITO PARA

CORREGIR ALIMENTACION, DIRECCION ELECTRONICA Y CLIMA|\$600.00|\$600.00|002|\$600.00|002|\$75asa|0.160000|\$536|25174700|\$41|1.000000|H87|Pieza|PLUMAS LIMPIABRISAS|\$85.00|\$95.00|002|\$7585.00|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|002|\$7585|0

DELANTEROS|600.00|600.00|00|2600.00|002|Tasa|0.160000|96|25171718|77|1.000000|H87|Pieza|SENSOR ABS

 Subtotal:
 \$17,320.00

 IVA (16%):
 \$2,771.20

 Total:
 \$20,091.20

