Factura NS 578

CARETAIN CARETAIN

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 21CA356E-7216-5992-B938-B5473C7DBA44

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 86451

PLACAS: NT5374A

KILOMETRAJE: 321363

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-07T15:52:18

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$2,006.11	0	\$2,006.11	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA.				
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,831.97	0	\$1,831.97	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				
2.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIO DE DISCOS C/U	\$2,123.23	0	\$4,246.46	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TAMBORES C/U	\$2,886.08	0	\$5,772.16	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR BALEROS DOBLES RUEDA DELANTERA C/U	\$1,636.73	0	\$3,273.46	02
10.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE TUERCAS DE BIRLO C/U	\$80.90	0	\$809.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR CILINDRO DE RUEDA TRASERA C/U	\$1,559.28	0	\$3,118.56	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR JGO. DE ANCLAJE RESORTES Y CLAVOS	\$952.50	0	\$1,905.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 76/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-07T15:52:18

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

C8MbD3w24Blq+eGx6Dnxnc8+XNvlaOCV0Dg3ujissABbcFSL/sMNou0qnTbOS+AkOmp9stbpww/N/28hDu+SFjOqPNbOz1KzbhQcpKiL0EHiiK79+rzaiURNnhoKFugxyEY9GXCmh4EYpgcRXwko9Siie026PlyUG4F
N9DODYxcpRdTw.JMik1f69BnL3bg6iBDNS42sdh4dGuZAao+DLa1AmeXeLLW5+KOwHi4rGTkoNqCjtkUDgz7oLT8SYgwAl/6Mz/RyWs7gE7pSnFODbJEHZSbSgOOYdzXJHvh3wCbgfXPsmVtiioUdxcwwjw9i1/SvtK
oGBCeQgEXUGnBAv0g==

Sello Digital del SA

uADudxL8BYOFXY+Q7gyDKH2RbANeKaupIgTGsFvy4PgQzkCAcmAOkiWiXEF6w/p.Jnh/AMaW1dcpAy7/MX2aiLxDlhTGrjXs8bb26by2xlX7UmiZ7v4P8VZT4yvVuqlHnphuvUceAoLYUoqlN5xzMomXclePbOOv1yCJ
963TXFvk6K0dlLbyLxdf10grTWwzPTZGK5YYzw9u93C7G3fR+KmES41rxLJPoJIVONBdFSJbk1YqZc33AXha9gS35b8LO1giE1tRahN1gWomVaLM4n5Vi6i0SbJQVIZg82oqEMH0SnZeXhc6RcEoF6oCaKDNixDQ
onv0f8fNc7xQ.lWc3JCn=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|578|2024-03-07T14:52:17/99|0000100000700780081|CONDICIONES|22962.72|0|MXN|26636.76|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|CD|160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173812|3886|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O
TAMBORES, PURGAR SISTEMA|2006.11|2006.11|002|2006.11|002|2006.11|002|2006.11|002|2006.11|002|21831.97|012|1831.97|002|Tasa|0.160000|293.1152|25173812|3888|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE DISCOS

C/U|2123.23|4246.46|0|02|4246.46|002|Tasa|0.160000|679.4336|25172001|3889|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TAMBORES

C/U|1636.73|3273.46|0|02|3273.46|002|Tasa|0.160000|523.7536|25173900|3911|10.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TUERCAS DE BIRLO

Subtotal:	\$22,962.72		
IVA (16%):	\$3,674.04		
Total:	\$26,636.76		

C/U|80.90|809.00|0|02|809.00|002|Tasa|0.160000|129.44|25172001|3896|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR CILINDRO DE RUEDA TRASERA
C/U|1559.28|3118.56|002|3118.56|002|Tasa|0.160000|498.9696|25172001|3904|2.00000|H87|Pieza|CAMBIAR JGO. DE ANCLAJE RESORTES Y
CLAVOS|952.50|1905.00|0|02|1905.00|002|Tasa|0.160000|304.8|22962.72|002|Tasa|0.160000|3674.04||

