Factura BJ 1486

PER CAPTER

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: E286338B-703D-5ECD-826F-E1C16B982EC0

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: G5353812

ECONOMICO: 960229

PLACAS: LE31052

KILOMETRAJE: 40271

DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑIA

RFC:FEH940630UG2 Domicilio Fiscal:01210

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-07-26T13:23:43

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
4.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS Y/O TAMBORES	\$250.00	0	\$1,000.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE BALATA DELANTERA AXB0212 45163 SPRINTER	\$290.00	0	\$290.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE FRENOS RUEDA TRASERA XO457916C	\$290.00	0	\$290.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS SPRINTER 012563-452	\$1,781.00	0	\$1,781.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS SPRINTER 012563-465	\$1,781.00	0	\$1,781.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - MANO DE OBRA FRENOS GENERALES	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02

CANTIDAD CON LETRA: SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-07-26T13:23:43

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

It1GC6ic6wKNcw38MM/2BmC8pMCfgg+hcxhXux/2RJbKxKPj82/HUWkVwnO0h6nDZrrgFbOcBY3VvGFFxCBEiGLzn8/q3tLcvAZ3srmSwlTVlOnkQGadJLOhuzQlLsWYR3bYd5odL1+C17WEraidR7iaLrFd4DSPLp30
RPwlu513Wo5vQTkd5oA4b;DuCqT+ASq5Ci7j64KCvlkHSHSx8bh;XTuiJohwKPam/Ma7QMRxrq+BNgBb64raECEzF20dUW+0HCfY3/LgFH+1lpoHxgVScLsr0/OCF8tlxxnTkbEYyK5rlWzf4PLiQJizZiGZQifUTeb4XT
fhgkwfyd7ZAA==

Sello Digital del SAT

crkr+cGkUlg7mPLT9e1Kms6EYqzoQ6T7UMfmlD6J2jTqHPJfe2CgC3lzZaAfjwbEYcJFasEF7aygibl3ruJyhXXjqEthNky4kdABeliRjiC0x/2RkAxeulC47HuWRslxxidABCpaa/j8viHLQMusajbgJMRvJzQLWjQG9ip7ACqz
X0Xzz+Wwzsb0ddTqcTZlgDOR5ikwiW2GTQupp3DjNP16P7u2Q5i6xueLfder7x8XexNAFJTKrAV9YUxf1jAeVwecFpdhv2AhwgHT5uArucdFzgP6psmlwlMwJk3kyJjsC2LAi5pDNkti/ZhrcrEUCqRPUvQ1dtyqHW8EE
MBI.IA=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1486|2023-07-26713-23-43|99|00001000000700780081|CONDICIONES|6342.00|0|MXN|7356.72|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|FEH940630UG2|FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑ1A|01210|601|G03|25171718|275|4.000000|E48|Unidad de Servicio|RECTIFICACION DE DISCOS Y/O TAMBORES|250.00|1000.00|002|1000.00|002|Tasa|0.160000|160|25171718|271|1.00000|H87|Pieza|SENSOR DE BALATA DELANTERA AXB0212 45163

SPRINTER|290.00|290.00|0|02|290.00|002|Tasa|0.160000|46.4|25171718|272|1.000000|H87|Pieza|SENSOR DE FRENOS RUEDA TRASERA

XO457916C|290.00|290.00|0|02|290.00|002|Tasa|0.160000|46.4|25171718|270|1.000000|H87|Pieza|BALATAS TRASERAS SPRINTER
012563-452|1781.00|1781.00|0|02|1781.00|002|Tasa|0.160000|284.98|25171718|269|1.00000|H87|Pieza|BALATAS DELANTERAS SPRINTER

012563-465|1781.00|0781.00|092|1781.00|092|Tasa|0.160000|284.96|25174700|276|1.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA FRENOS

Subtotal:	\$6,342.00		
IVA (16%):	\$1,014.72		
Total:	\$7,356.72		

