Factura C 235



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 3E1F5AC2-C5B7-5FBD-9ADA-607E59C7652B

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: OS

ECONOMICO: 7295 PLACAS: NTD7120

SERIE: LG274069

KILOMETRAJE: 1

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-08-24T15:45:53

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,895.00	0	\$1,895.00	02
2.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS	\$200.00	0	\$400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON	\$700.00	0	\$700.00	02
		LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS				
7.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,260.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$389.00	0	\$389.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
1.000000	H87 - Pieza	25174202 - DIRECCION ELECTRO ASISTIDA SILVERADO	\$40,000.00	0	\$40,000.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174202 - MANO DE OBRA CAMBIO DE DIRECCION ASISTIDA CON	\$4,500.00	0	\$4,500.00	02
		REAPRENDIZAJE Y BORRADO DE CODIGOS EN TABLERO				

CANTIDAD CON LETRA: CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 28/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-08-24T15:45:53

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

cnw6poRT14g6xlA+LeBXgSaYlls8X2Lr7GLWiQM8XtEzcPW72mdXxlllOewPx29dNcpYwU1PtkqCc2WLqtEqvZmq3QntQmTmXtCZMQRr+qqHm0cDAoVLu1LQqtC108L6PonWK5RJTEyzcWxNq21dSydJgeLhsnN
rc69/PUqC+n4UyQNxC1rFdizWhA476RYU8vhHRYoRFRU4eNxWCGPk+7iUhxUSNlsdWCxpL1kTYsV3hWuH4kr06BddM8rSuugvQ80wdURFAjmgiv54z7jkKLuYFHeDnKu/XZ2oZd42SH9sXr1BdrlMT6nTQ2BN54
AFSeTbwifsiONYcClQbYva==

Sello Digital del SA

MDDVsCfXNW/JinQaVop39k+Jbi4hu5uoO+Buoiyl275brEuVmyAWNVUQ4czVF6wKV+YjhLZ5FfOnchHn6Um5qdTzpaqVpKYTd5UJXyixahwVBEDrPyil0vsFd/e2Kf7twl4FzRGpPnbslf03SyQuloTjaPkgtuA7uQkRUL
Cv8eCayDesSwnecq170UxWQM4U0PJXELw1EuAHDUxXSbAhJSWGXN5nFkAKheUY7gKPsJHfbBR3ZbZxgDPWy3xlHsKlGm4kowKrvR0ojeug9keuf32GfCqwfl+BL2jtoa9VQM0C+bWzkLzTLldpVNabZseC2nLXF
qiw6/ablzLkvf9uD70==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|235|2022-08-24T15.45-52|99|0000100000050055252|CONDICIONES|50033.00|0|MXN|58038.28|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|FMM010116GG8||FURIA MOTORS MEXICO|03320|601|G03|25171718|2962|1.00000||H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS|1895.00|1895.00|002|1895.00|002|Tasa|0.160000|303.2|25171718|2963|2.000000|E48|Unidad de Servicio|RECTIFICACION DE

DISCOS|200.00|400.00|0|02|400.00|002|Tasa|0.160000|64|25171718|2964|1.000000|H87|Piezz|MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS CON LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|26101700|2870|7.000000|H87|Piezz|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1260.00|0|02|1260.00|002|Tasa|0.160000|201.6|26101700|2871|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

 $AIRE[389.00]389.00[002]389.00[002]Tasa]0.160000[62.24]26101700[2872]1.000000[H87]Pieza|FILTRO\,\,DE\,\,ACEITE[189.00]189.00[002]189.00[002]Tasa]0.160000[30.24]26101700[2873]1.000000[E48]Unidad\,\,de\,\,ACEITE[189.00]189.00[002]Tasa]0.160000[30.24]26101700[2873]1.000000[E48]Unidad\,\,de\,\,ACEITE[189.00]189.00[002]Tasa]0.160000[30.24]26101700[2873]1.000000[E48]Unidad\,\,de\,\,ACEITE[189.00]189.00[002]Tasa]0.160000[30.24]26101700[2873]1.000000[E48]Unidad\,\,de\,\,ACEITE[189.00]189.00[002]Tasa]0.160000[30.24]26101700[2873]1.000000[E48]Unidad\,\,de\,\,ACEITE[189.00]189.00[002]Tasa]0.160000[30.24]26101700[2873]1.00000[E48]Unidad\,\,de\,\,ACEITE[189.00]189.00[002]Tasa]0.160000[30.24]26101700[2873]1.00000[E48]Unidad\,\,de\,\,ACEITE[189.00]189.00[002]Tasa]0.160000[30.24]26101700[2873]1.00000[E48]Unidad\,\,de\,\,ACEITE[189.00]189.00[002]Tasa]0.160000[30.24]26101700[2873]1.00000[E48]Unidad\,\,de\,\,ACEITE[189.00]189.00[002]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2873]1.00000[E48]Unidad\,\,de\,\,ACEITE[189.00]189.00[002]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2873]1.00000[E48]Unidad\,\,de\,\,ACEITE[189.00]189.00[002]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2873]1.00000[E48]Unidad\,\,de\,\,ACEITE[189.00]189.00[002]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2873]1.00000[2872]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2872]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2872]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2873]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2873]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2873]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2873]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2873]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2873]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2873]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2873]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2873]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2873]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2873]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2873]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2872]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2872]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2872]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2872]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2872]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2872]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2872]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2872]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2872]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2872]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2872]Tasa]0.16000[30.24]26101700[2872]Tasa]0.$

 Subtotal:
 \$50,033.00

 IVA (16%):
 \$8,005.28

 Total:
 \$58,038.28

Servicio|REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25174202|3200|1.000000|H87|Pieza|DIRECCION ELECTRO ASISTIDA

SILVERADO|40000.00|40000.00|00|2|40000.00|00|2|40000.00|00|2|Tasa|0.160000|6400|25174202|3201|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA CAMBIO DE DIRECCION ASISTIDA CON REAPRENDIZAJE Y BORRADO DE

