RI	EPORTE DE RECE	PCIÓN I	DE VEHICU	LO	
Nombre CFE SURI		Particular Flotilla	OdeS	ID:	
Dirección			Ciudad	Estado	Escrito Por
C.P. Tel. Fijo	Contacto		Tel. Celu	lar	Recibido Fecha: 14/06/23 AM
Email			Gasolina entrada	Gasolina salida	Hora: 1:10
Año Marca	Modelo	Color	Placas	# Económico	Compromiso para Fecha: AM
2006 FORD  Km Entrada Km Salida	F250	Bco	NG0826 B	20385	Hora: PM
No Marca	3 FTG	F 1 7 1	N 8 6 N A 1	6174	Salida 146/23 AM
D = Dañada ✓ =	Sin Daño Visible	VARIOS	EQUIPOS - INVE	NTARIO	Hora: 7:27 PM Técnico
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		SI NO	SALU (		
F = Falta Objeto N/A	Llanta de Refacción  Tapas de Rin  Firma de Supervisión:				
CONDICIONES DE INTE	Candado de Ruedas				
Paneles de Puertas	IT DF DT	Gato	e para Tuercas de		a. Seg.
Asientos /	Triángulo de Seguridad  Tel. Seg.				
Tablero / Quemacocos NA			es para Corriente	2	
Toldo Z Luces Interiores Z	Elevadores Eléctricos MA	☐	che de Herramien eta de Circulación	tas	niestro No.
Tapetes (# 1 ) 1	Seguros Eléctricos A.C./Climatizador	Plac		Aj	justador
Radio	Espejo Retrovisor 🗘	CON	DICIONES DE PIN	ITURA	
CONDICIONES DE EXTER		SI NO	11-	SI NO	
Antena/radio / Antena/teléfono	Estribos 🛂 Guardafangos 🙀	☑ □ Dec	or no Igualado		os en buen estado eso de rociado
Antena/C.B. VA	Parabrisas 🖊	Exc	eso de Rayones	Dañ	os por granizo
Sist. de Alarma Limpiaparabrisas Luces Exteriores Espejos Laterales Carrocería con golpes					la acida
			blemas completos		
80 SOC		9		The state of the s	
					W. T.
	(AT)	0			
	do 1		S. C. C.		
	and the second		(domination of the state of the		
Notas:					
- Totasi		Indicaciones	del Cliente:		
	Va ARRANCA				
		, , , ,			
Hemos registrado los daños en su ve	hiculo que no están relacionados				
con las reparaciones autorizadas. El q					
hayan revisado estas áreas conjuntar seguridad del mejor servicio posible. H					
o defecto, junto con otros artículos ayudarnos mientras llenamos este forr					
Recibo p	oor .	AF			
				No	15741
Firma del C	PUERTO DE ACAPULCO	ECO IMPULSA, S.A. DE C.V. #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA LS. (443) 520-5177 / 520-5178			