	REPORTE DE RECEI	PCIÓN D	DE VEHÍCI	JLO	~
Nombre	FE SUR		Particular Flotilla	OdeS	Ļ⇒ ID:
Dirección	TE 30/2		Ciudad	Estado	Escrito Por
C.P. Tel. Fijo	Contacto		Tel. Ce	lular	Recibido
Email	3		Gasolina entradaLL3/4½1/4	Gasolina salida	Fechā: 113123 AM Hora: 14130 PM
Año Marca	Modelo	Color	Placas	# Económico	Compromiso para
Km Entrada K	m Salida VIN	1500	NB2182	a 69288	Hora: PM
164.039	9873	+ 3 = K	< 4 7 q	5607	Salida Fecha: 2/3/23 (AN
D = Dañada	✓ = Sin Daño Visible		EQUIPOS - INV	ENTARIO /	Hora: 11:29 PN
O = Operacional	R = Reparación Necesaria	SI NO			Técnico
F = Falta Objeto	N/A = No Aplica	= No Aplica			Firma de Supervisión:
CONDICIONES E	DE INTERIORES Y EQUIPO	☐☐ Tapa	s de Rin dado de Ruedas	1 5	
Panalos do Buart	IF IT DF DT	☐ ☐ Gato		- 11	Cía. Seg.
Paneles de Puertas / IA / MA			e para Tuercas de Igulo de Segurid		Tel. Seg.
Consola Central	Claxon Quemacocos MA	Extin	iguidor es para Corrient		
Tablero	Elevadores Eléctricos	Estu	che de Herramie	entas	Siniestro No.
Luces Interiores Tapetes (#)	Seguros Eléctricos / /// A.C./Climatizador / ///	Tarje	eta de Circulació	11	Ajustador
Radio _	Espejo Retrovisor		DICIONES DE P	/	
CONDICIONES D	E EXTERIORES Y EQUIPO	SI NO		SI NO	
Antena/radio	Estribos MA Guardafangos MA	Dec	olorada or no Igualado		gos en buen estado ceso de rociado
Antena/teléfono MA Antena/C.B. MA		Exce	eso de Rayones	Da	ños por granizo
Sist. de Alarma Mit Luces Exteriores	Limpiaparabrisas Espejos Laterales		ueñas Grietas ocería con golp		ıvia ácida
			olemas completo		
				63	
		AST.	0		100
		6			
A COLOR		de 1	1	y de	
6.6			James 1		
Notas:		Indicaciones	del Cliente:		
	٥	TAPOR	DE CHA	Soura	
		BATE		•	
Hemos registrado los daños	en su vehiculo que no están relacionados	TIZA	ACEI	tc	
hayan revisado estas áreas	adas. El que usted y nuestro representante conjuntamente, ambos podemos tener la posible. Hemos indicado cada área de daño	cues	TA ME	itee i	(ECOCIDATE
	artículos diversos, por favor no dude en	LUCE	CE		
		MAN	JA. 1	APETES	
	Recibo por	A ALEXA MUIS	(E)		<u>9</u> 14932
Fi	rma del Cliente	PUERTO DE ACAPULCO	ECO IMPULSA, S.A. DE C.V. #328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORI .S. (443) 520-5177 / 520-5178	Section 1	American Service Servi