Factura BJ 1303

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 0ADC2633-9D22-5621-AD64-263219A03C10

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 15648C ECONOMICO: 74671

PLACAS: GJ06026

KILOMETRAJE: 204973

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-07-14T11:58:04

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - Reparacion y ajuste de puerta izq/der con cambio de bujes	\$2,300.00	0	\$2,300.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - Chapa de cofre	\$1,595.00	0	\$1,595.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172200 - Manijas de puerta C/U	\$1,550.00	0	\$3,100.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172200 - Chapas de puerta C/U	\$2,160.00	0	\$4,320.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - Interruptor de luces principales	\$3,800.00	0	\$3,800.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - Reparacion del sistema electrico por mal funcionamiento de luces en	\$2,895.00	0	\$2,895.00	02
		general y sistema de carga con cambio de relevadores, portarelevadores,				
		fusibles, portafusibles, interruptor, focos y cableado en mal estado				
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - Focos led para faros c/u	\$595.00	0	\$1,190.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111700 - Bateria (Acumulador)	\$3,273.00	0	\$3,273.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - Collarin de clutch hidrulico y/o mecnico	\$2,531.00	0	\$2,531.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - Kit de clutch (Plato, Disco y Collarin hidrulico)	\$6,474.00	0	\$6,474.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 48/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-07-14T11:58:04

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Sello Digital del SA

VCoa67G10XGKXommlGJVoarLOwAXzVeSrD80d0iZjxHE9VmsbtuuUkiMedvloTDLNjzs509XbOEHJcdDCdpGclHB+1ZpN6iNiddYDGydlpUszVl80K6ARRd2UUg6pwkoKuhA9vAKyFQgNjntwcA3ZPqxVMuVGphl+

1AA6F76lw8bvuGchOOmGoGlEU7ylBlc3WbP3n91olbGEjxF7gf9OrSm+HqJak785ytXqSSiczVlhQbsYalq2PkiHyzX05vvillrmM832T8ev4ynHcm4lnfpbyGrJGGcAr5trpT3n2RpvnsR5sLmmGwY6fpEvNZbLXCrVWuZ

br/li4bt1cn1JRWiO—

Cadena Original dei complemento de certificación digital del SAT ||4.0||31|303|2023-07-14T11:58:04|99|0000100000700780081|CONDICIONES|31478.00|0||MXN|36514.48|||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25174700||13169|1.00000||E48|Unidad de Servicio|Reparación y ajuste de puerta izqúder con cambio de

bujes|2300.00|2300.00|0|02|2300.00|002|Tasa|0.160000|368|25174700|13168|1.000000|H87|Pieza|Chapa de

cofre | 1595.00 | 1595.00 | 0| 0| 2 | 1595.00 | 0| 0| 2 | Tasa | 0.160000 | 255.2 | 25172200 | 3660 | 2.000000 | H87 | Pieza | Manijas de puerta | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00 | 1595.00

C/U|1550.00|3100.00|0|02|3100.00|002|Tasa|0.160000|496|25172200|3661|2.000000|H87|Pieza|Chapas de puerta C/U|2160.00|4320.00|0|02|4320.00|002|Tasa|0.160000|691.2|25173900|13165|1.000000|H87|Pieza|Interruptor de luces

Subtotal:	\$31,478.00		
IVA (16%):	\$5,036.48		
Total:	\$36,514.48		

carga con cambio de relevadores, portarelevadores, fusibles, portafusibles, interruptor, focos y cableado en mal estado[2895.00|002[78a50.01002[7aa]0.160000]463.2[25173900[8931]2.00000[H87]Pieza|Focos led para faros ciu[595.00|1190.00]002[7190.01]002[7aa]0.160000]190.4[26111700]6571]1.00000[H87]Pieza|Bateria (Acumulador)]3273.00|3273.00|3273.00|002[7asa]0.160000]002[7asa]0.160000]523.88[26112000]3582]1.000000[H87]Pieza|Colliarin de clutch hidr..ulico y/o mec..nico[2531.00[16231.00]002[2531.00]002[7asa]0.160000]404.99[26111900]3583]1.000000[H87]Pieza|Colliarin de clutch hidr..ulico) [6474.00]6474.00[02]6474.00[02]6474.00[02]7asa]0.160000[1035.84]31478]002[7asa]0.160000]5036.48[5036.48]

