Factura NS 734



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 73688F8E-7EB9-5BD5-86FD-AE5087B2A3B7

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252 ECONOMICO: 80401

PLACAS: PKR602C

KILOMETRAJE: 209564

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-04-02T13:29:29

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE | OBJ. DE IMPUESTO |
|----------|-------------|--|-------------|-------------|------------|------------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25171718 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS | \$389.34 | 0 | \$389.34 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - CAMBIAR BASES DE AMORTIGUADOR DELANTERO C/U | \$1,065.60 | 0 | \$1,065.60 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25173812 - CAMBIO DE SOPORTES DE TRANSMISION C/U | \$2,290.91 | 0 | \$2,290.91 | 02 |

CANTIDAD CON LETRA: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 19/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-04-02T13:29:29

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

hZp6dK0VXSII410WsNaBDnDlohlMYY8ny5DVqrmQn3Qbc9GRzXiO8SeT6pclG9UThkZnaN9M4lq2WHOVcwHWuHzWNAKFNdu3PxCaCqhKeNe7oXNPfmluBexNNEClsS7lyb9tUj9wKPoL7+pm8CJg2+m3GGpK g3cvN5DQxW5piRU3iq7sZ4JQEGuEdrCua+mOlyTirhU5KpF+lBYkHizjhySS09lcBZbB1SrFlDlLcE/3BTzGl+WDogVejSSHx7/hpyWVF7RjSiNldEHdVdjUblgl3hDwlNklmF4tahlTYpbu9W5iQsodWlbNKklGduLHCWj 0b0XosU66d6F0E1w=

Sello Digital del SA

c0PcrYE7x7ZXG48NAevoodLCKvjlB7PP/ujWialOuAz9Fxn9UQbuwMWG4n8Km6esVLjcoGJ0Or1Kkide30/uAuTtv/A+tYmq+v5jpCV68lds+7ic7A11DVx5bcHJlb3nAJ+TN3ai6TN2NGMzkt6KBivJzYsi5hGl0EqiOag0+
jLJJcH1Qjer59zJhQ4ZTqyocKkynfmU8MbaEX3Zc9kikdeSv2ysAJvUECS2QNECspMZy9qkQ+0jZtmwceQ9QZVefr641adPveP2VGL6JX/BDqCy2MUb9rmU2MxUu8wDtDe0m0j+8Z4S5/5eRW74TEynPOqqhffldGN
Bz529mJ0bQ==

Cadena Original dei complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|734|2024-04-02712:29:28|99|00001000000700780081|CONDICIONES|3745.85|0|MXN|4345.19|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|CG3|25171718|241|1.00000||H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

DELANTERAS | 389.34 | 389.34 | 0102 | 389.34 | 0102 | Tasa | 0.160000 | 62.2944 | 26101700 | 1904 | 1.000000 | H87 | Pieza | CAMBIAR BASES DE AMORTIGUADOR DELANTERO | PIEZA | CAMBIAR BASES DE AMORTIGUADOR DELANTERO | PIEZA | CAMBIAR BASES DE AMORTIGUADOR DELANTERO | PIEZA | P

 $C/U|1065.60|1065.60|0|02|1065.60|002|{\sf Tasa}|0.160000|170.496|25173812|1835|1.000000|{\sf H87}|{\sf Pieza}|{\sf CAMBIO\ DE\ SOPORTES\ DE\ TRANSMISION\ Properties of the properti$

C/U|2290.91|2290.91|0|02|2290.91|002|Tasa|0.160000|366.5456|3745.85|002|Tasa|0.160000|599.34|599.34||1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.1600000|1002|Tasa|0.1600000|1002|Tasa|0.1600000|1002|Tasa|0.160000|1002|Tasa|0.1600000|1002|Tasa|0.160000|1



