## Factura C 196



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 507EBB58-2DCC-53D5-BD45-A4E2D780E5E4

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: OS ECONOMICO: 7247

PLACAS: MV1480H

SERIE: LG273144

KILOMETRAJE: 67573

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-08-12T16:23:24

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
7.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,260.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$389.00	0	\$389.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIAS ACDELCO PLATINO	\$179.00	0	\$1,074.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,895.00	0	\$1,895.00	02
4.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS	\$200.00	0	\$800.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON	\$700.00	0	\$1,400.00	02
		LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS				
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,863.00	0	\$1,863.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE FRENO BALATA DELANTERA	\$682.00	0	\$1,364.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE RUEDA BALATA TRASERA	\$682.00	0	\$682.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ACUMULADOR DURALAST, LTH, GONHER 19 PLACAS	\$2,849.00	0	\$2,849.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-08-12T16:23:24

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

L6aXFgSyZ60zRVQJSTZL30umYEaVJToqvlaTrPtzrikXQqk7UKYN0PHttzc0VOzXJhc6EbpvNVo1XD81TbCogRokJ+/boJ2uUD4305H5epkNl2vVH+ox3BTng7kw08hE2Ft0XTh+/M5072ANMMvV/m6lBeeYHiXZolzVd
GRz48ChgSSWLYxTWVuMFMLUeL9HNvqvCoUBCzd8C2I5vMiM9KHU/ddKj2kVvnXW+t0CtWo1sqi6LCUr7J+W1Fs30dPdv0Q3lMHNNJC3g/xJQzto8w0le3zb8uRbyysSOhm3Qh5sB3vNl7g6MsfYR79FWFoy+fssZ
p3U3MVkiE98i/vu8w==

Sello Digital del SAT

bPTCbG/yJ67/GRcuaPJVpZtTLGkrZRCmgfyXU217N5kPSxm5bQQGOVGUy4YLpSr6xipFFOGNipW5KLaa9ijRtqs4hr3cEMcdAWkxQdLoGTjMWz4ErLjKr7EHXMb56/oMn15EsGcjK/ju8NeMNgdAPGOVMkHXejlbB
ASlclekSH1pkJn+Qz99uaGVRGvG2VUmCdSFPhjnku3CRgvgRolG1QJZqCl6VC452JNORl8lsCglDb3iQE0p4La2r0M0o8QC+WQs3VYddVAIVV4Xf5lfjEHG8y0Eq85WJnx2o1uECEcVEmqqc6iglNzZ+Hc2pnQhx48
VmvoDkYdem/236r6fi5A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|196|2022-08-12T16.23-23]99]0000100000050055252|CONDICIONES|14465.00|0]MXN|16779.40|||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|FMM010116GG8|FURIA MOTORS MEXICO|03320|601|G03|26101700|2870|7.000000||H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1260.00|0|02|1260.00|002|Tasa|0.160000|201.6|26101700|2871|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

 $A (RE[389.00]389.00](0/21389.00](0/217389.00](0/217389) \\ A (RE[389.00]389.00](0/217389) \\ A (RE[389.00]389.00](0/217889) \\ A (RE[389.00]389.00) \\ A (R$ 

Servicio(REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION(700.00)(700.00)(0)(2)(700.00)(0)(2)(Tasa)(0.160000)(12)(26101700)(3152)(6.00000)(H87)(Pieza)(BUJIAS ACDELCO

Subtotal:	\$14,465.00		
IVA (16%):	\$2,314.40		
Total:	\$16,779.40		

DELANTERAS|1895.00|1895.00|0|02|1895.00|002|Tasa|0.160000|303.2|25171718|2963|4.00000|E48|Unidad de Servicio|RECTIFICACION DE

DISCOS|200.00|800.00|0|02|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25171718|2964|2.00000|H87|Pieza|MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O

DELANTEROS|700.00|1400.00|0|02|1400.00|002|Tasa|0.160000|224|25171718|2973|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

TRASERAS|1863.00|1863.00|09|121863.00|002|Tasa|0.160000|298.08|25171718|3093|2.000000|H87|Pieza|SENSOR DE FRENO BALATA

 ${\tt DELANTERA|682.00|1364.00|0|02|1364.00|002|Tasa|0.160000|218.24|25171718|3095|1.000000|H87|Pieza|SENSOR\;DE\;RUEDA\;BALATA}$ 

TRASERA|682.00|682.00|0|02|682.00|002|Tasa|0.160000|109.12|25173900|2965|1.000000|H87|Pieza|ACUMULADOR DURALAST, LTH, GONHER 19

PLACAS | 2849.00 | 2849.00 | 0 | 0 | 2 | 2849.00 | 0 | 0 | 2 | Tasa | 0.160000 | 455.84 | 14465 | 0 | 0 | 2 | Tasa | 0.160000 | 2 | 2 | 2 | 4.40 | 2 | 2 | 4.40 | 2 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40 | 2 | 4.40

