## Factura NS 139



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: A9D674FC-95C2-578E-809A-D17FEB9723BA

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 75470

PLACAS: ND6268B

KILOMETRAJE: 211134

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-01-20T02:09:02

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO	
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,836.82	0	\$1,836.82	02	
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA					
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR JGO. DE ANCLAJE RESORTES Y CLAVOS	\$1,106.05	0	\$1,106.05	02	
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR AJUSTADOR DE BALATAS C/U	\$1,850.00	0	\$1,850.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - REPARACION DE ALTERNADOR	\$5,405.20	0	\$5,405.20	02	
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - INSPECCION AL REGIMEN DE CARGA	\$500.00	0	\$500.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA GENERAL	\$1,550.00	0	\$1,550.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CUARTO DE LUZ DELANTERO	\$1,433.25	0	\$1,433.25	02	
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REEMPLAZO DE ELEVADOR DE VENTANAS ELECTRICO	\$2,629.81	0	\$2,629.81	02	

CANTIDAD CON LETRA: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 91/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-01-20T02:09:02

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

EPV]A/bDesCNx/3E2vT09zezsse6dTLcTZ8OTGHhMzNl20Ydo5BDbPMd7erJnPLLJe8HJEwlBHdOoGaamkYHyOR6otx+5iHE5hhtqYGumsniWfG7/60KHye8HxMuUBgV+0fgGXh9yFxvmdShPUxKK00rhcaYX4C5pNxzMbFwYYqqOdG+XviWirkvZr9AlvZkh2s1+X7cbcs3U9E/d2jbGDSJ237zBQhRe7uObgZgZSijRq29FRLi1Rb8wuVil1ouvJ7Axc3QpkyKWayUTSgUSzwlCgWnKQAJN2B+81SnHeGLYBqNAjsrilOSPBscUtLsJHcwh W9tqOcc9rThcisPJug=

HC8cXy/HWnbu4Uv0enk4ju9m7y8/8H7Y2X76mYNVz5plOj/gXML9IUFozJxXUPNg++Fq0gQwsswKZC9GAjGJDFpsm8lt4hG3F84iNPswx8YqloCYA6CqH5yBlSQTxKFS77Fml9XO+IRMz2hDLSIFnWybclY2qp7Ex+ vYpdLT9WMDWYX5mdRiPjBiFTV/4WYY9xmUIS5Dne0h9iubJZBC4rjUU4QkHJ2kgh9WtvoNsEQFTWjdsLGbg0jisZ6sSNDMsSwQzS/OOxwf91x0kRN0BH00Wgz3xoH443VNMjpgeikJT83w+KBmilvNRpo3daJSvZ

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|139|2024-01-20T01:09:01|99|00001000000700780081|CONDICIONES|16311.13|0|MXN|18920.91|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR  $FIX AND BEYOND[601] CD1160330RC9] CFE \ DISTRIBUCION[06600[601]G03]25172001[1112]1.000000[H67]Pieza] REPARACION \ DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O DE PROPERTO DE PROPERTO$ TAMBORES Y PURGAR SISTEMA|1836.82|1836.82|002|1836.82|002|Tasa|0.160000|293.8912|25173900|1129|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR JGO. DE ANCLAJE RESORTES Y

CLAVOS|1106.05|1106.05|0|02|1106.05|002|Tasa|0.160000|176.968|25173900|1128|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR AJUSTADOR DE BALATAS

C/U|1850.00|1850.00|0|02|1850.00|002|Tasa|0.160000|296|26112000|1194|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE

ALTERNADOR|5405.20|5405.20|0|02|5405.20|002|Tasa|0.160000|864.832|25173900|1241|1.000000|H87|Pieza|INSPECCION AL REGIMEN DE

 $CARGA|500.00|500.00|0|02|500.00|002|Tasa|0.160000|80|26101700|1254|1.000000|H87|Pieza|REPARACION\,DE\,INSTALACION\,ELECTRICA$ 

Subtotal:	\$16,311.13		
IVA (16%):	\$2,609.78		
Total:	\$18,920.91		

GENERAL[1550.00]1550.00]0[02]1550.00]002]Tasa]0.160000]248]26101700]1259]1.00000]H87]Pieza]CUARTO DE LUZ

DELANTERO]1433.25[1433.25]0[02]1433.25[002]Tasa]0.160000]229.32[25173900]1243]1.00000]H87]Pieza]REEMPLAZO DE ELEVADOR DE VENTANAS

ELECTRICO]2629.81[2629.81]0[02]2629.81]002]Tasa]0.160000]420.7698[16311.13]002]Tasa]0.160000]2609.78]2609.78]

