Factura C 152



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: DCE14ABB-54E7-5930-9E2F-43986093B616

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: OS

ECONOMICO: 7219
PLACAS: NXX6227

SERIE: LG352243

KILOMETRAJE: 59780

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-08-10T19:12:37

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,895.00	0	\$1,895.00	02
4.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS	\$185.00	0	\$740.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,863.00	0	\$1,863.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON	\$700.00	0	\$1,400.00	02
		LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS				
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE FRENO BALATA DELANTERA	\$682.00	0	\$1,364.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - APOYO TRASLADO DE VEHICULO DE LAP OBLACION DE LAS	\$2,200.00	0	\$2,200.00	02
		ESCALERAS AL TALLER PARA SU REPARACION				

CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 92/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-08-10T19:12:37

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Lx3arew13QU/gJUVM9xTmcO0LWSK61k/gyvbq2ry7IX6aLq32DiaPew6PUsm0wDX8c/Nbzr11C29/3JFD6Wluvbo+D0Jni6T8mk1FQ6orN1yll62k0gbV5DhMW91Alvcm+HSK5gQGIUAUHqETqR6g06wPclKxSOdF hxTMPsRpH1j5VDw7jodXRlakdFfuMuoMsw1b/wCMGu0TacWFTTB2lu/Adjlul46l5FeGrgHD5TiG51X9cwi3drSSAloedFwomy6Gfmf86q1ciHaJ0Jnfo4EA/zwNbvxLk8hDfMUewjRXtoa3K5gKUNZcxdA6gWQdnardOK kCMNuRevIordfmw---

Sello Digital del SAT

G5ElkhybxtUkXGGmZqM6g/AsVlK8gjKgcuSTGnKvtWlejww0tRcW502CqVwzRM2NdJUw+1TBPpQzEzktCFzAozceWUSPtLnTcJ6/ZC/a4p5ad+ddWFUtp6KlcCzXHfe8UKtwEM+dLj0aa9pmHCcRWGsiQgginY8Fch
ucXuNmGcKdDP04Sm083pVd6ziNIMIASZogaYr3ATLGNeUmULF30ltzgGaul061SuGJoba2VyimXvB0h13CM9dPyWMxtAyAq7QEUrLZhUEb7RqP+B4kdCl6E/eHR/b/bprqpi3oqzfRpAxQv/1FXo+Ypag+UYJDy7B
AnS5n65WNHRI 2wiADA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|152|2022-08-10T19:12:37|99|00001000000500552520|CONDICIONES|9462.00|0]MXN|10975.92|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|FMM010116GG8|FURIA MOTORS MEXICO|03320|601|G03|25171718|2962|1.00000||H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS|1895.00|1895.00|002|1895.00|002|Tasa|0.160000|303.2|25171718|2963|4.000000|E48|Unidad de Servicio|RECTIFICACION DE

 ${\tt DISCOS|185.00|740.00|0|02|740.00|002|Tasa|0.160000|118.4|25171718|2973|1.000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|1000000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|BALATAS|100000|H87|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza|Pieza$

TRASERAS|1863.00|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1863.00|002|1

DELANTERA|682.00|1364.00|002|1364.00|002|Tasa|0.160000|218.24|25174700|3094|1.000000|H87|Pieza|APOYO TRASLADO DE VEHICULO DE LAP OBLACION DE LAS ESCALERAS AL TALLER PARA SU

Subtotal:	\$9,462.00		
IVA (16%):	\$1,513.92		
Total:	\$10,975.92		

