Factura NS 1435

PARTIES A

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: FDD38283-95D8-5731-B014-EA7C172BC8BC

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 87652

PLACAS: ND6287B

KILOMETRAJE: 0

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-06-22T13:36:46

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
OARTIDAD	G. INEDIDA	DECOMI CICH	V. OMTARIO	70 DEGGGENTO	IIIII OKTE	OBO. DE IMIT GEGTO
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIAR VARILLA DE DIRECCION CON TERMINAL LARGA	\$1,230.50	0	\$1,230.50	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$1,294.13	0	\$2,588.26	02
2.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA (2)	\$391.50	0	\$783.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$829.04	0	\$1,658.08	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR C/U	\$2,266.67	0	\$2,266.67	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR BOTA AGUAS 2 PUERTAS	\$526.00	0	\$526.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HULES DE PUERTAS	\$1,518.00	0	\$1,518.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - REPARACION DE PUERTA CAIDA CON CAMBIO DE PERNOS	\$3,189.00	0	\$3,189.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REVISION LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	\$841.50	0	\$841.50	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REPARACION DE CORTO	\$4,219.00	0	\$4,219.00	02
		TABLERO, CAMBIO DE FUSIBLES DE ALTERNADOR				
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - TAPICERIA DE ASIENTO CORRIDO, RELLENO DE SOPORTE	\$4,990.00	0	\$4,990.00	02
		LUMBAR Y PIERNAS, INSTALACION DE VARILLAS Y RESIRTES				
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - PURGAR SISTEMA DE FRENOS	\$550.00	0	\$550.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIAR BOBINA DE INDICADOR DE TABLERO	\$1,220.00	0	\$1,220.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 81/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-06-22T13:36:46

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

ON8g5HQubj|PKuKMjkGxiiuv6X8h/x2Pw3mUlR+oVmDJxcWduCuj+bWrcsPXOW5CrFaBK70pk3VuZKoEz1PbFpBit5AbA6ujvaMGaE3+7v50WAkUd1aNkvwHDCexw4l2CdmR70GHalDvy9SiHumj4PqahgWu6sNW
3FuFLruMPuplcL3PeA1i/0hpWZyl6OU3xLMncdSkmqj6qDYVBKwAl8jl9LVYlkW1z0wfXPlq07iOrcQKL0p3xExuIUauK8yR8VI+/E1IGNZDW/X7N4mc6aCPEZs/4IFShTu+YHzB5ZWSDNUXb7VgJU82Ba4aSk3hAuZ
X7eOKa28bhYbi/Dd=

Sello Digital del SAT

av5UULnxhoo3v55cDOC2CNoyRSvgh24GS3sHBqqmmVN2Rv8UkocGYYBH4nuZLsm//GabXqUe0HBBICMqC7/ykdcPJ3IPUAhlPbnkjaNRz0x9LOZ6cc22XU6FrrBMo+s6N73dpG0KLju6jYXKfypch3RwE/JsIRpnqf0
yrhSKFD3emA6RF/8opALkAgnEz61G4OD5sy3rmlfLvq+V3UxNaWLGEDFb0TcjaJojB+WrFibOitbGJVckCvuuGSRjQLkFZZ4u/X2tXPqRxRi0uMtcWiHYdOQyilAliRpHsregYnA6cmvzoeZNofqQsM4zymdTizOSF40
WF21z1InAFfw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0| NS| 1435| 2024-06-22T12:36:44| 99| 0000100000700780081| CONDICIONES| 25580.01| 0||MXN| 29672.81| ||101|| PPD| 58337| CFB 190523NF1| CAR FIX AND BEYOND| 601| CD160330RC9| CFE 190523NF1| CFE 19052

DISTRIBUCION)06600]601[G03]26112000]262[1.000000]H87[Pieza]CAMBIAR VARILLA DE DIRECCION CON TERMINAL LARGA]1230.50]1230.50]0[02]1230.50]0[02]1230.50]002[Tasa|0.160000]196.88]26101700[222]2.000000]H87[Pieza]CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION

C/U|1294.13|2588.26|0|02|2588.26|002|Tasa|0.160000|414.1216|26112000|258|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA

 $(2) |391.50|783.00|0|02|783.00|002|Tasa|0.160000|125.28|26101700|226|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ TORNILLOS\ ESTABILIZADORES$

Subtotal:	\$25,580.01		
IVA (16%):	\$4,092.80		
Total:	\$29,672.81		

C/UI2266.67/2266.67/0002/2266.67/002/Tasal0.160000/362.6672/26101700/434/1.000000/H87/PiezalCAMBIAR BOTA AGUAS 2

PUERTAS|526.00|526.00|0|02|526.00|002|Tasa|0.160000|84.16|25172001|487|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE HULES DE

PUERTAS|1518.00|1518.00|0/02|1518.00|002|Tasa|0.160000|242.88|25174700|10391|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE PUERTA CAIDA CON CAMBIO DE

PERNOS|3189.00|3189.00|002|3189.00|002|Tasa|0.160000|510.24|25171718|30|1.000000|H87|Pieza|REVISION LIMPIEZA Y AJUSTE DE

FRENOS[841.50]0|02[841.50]0|02[7asa]0.160000]134.64]78181500]10341]1.000000[H87]Pieza]REVISION DE SISTEMA ELECTRICO, REPARACION DE CORTO TABLERO, CAMBIO DE FUSIBLES DE PROPERTION DE CORTO TABLERO, CAMBIO DE PROPERTION DE CORTO TABLERO, CAMBIO DE CORTO TABL

ALTERNADOR|4219.00|4219.00|002|4219.00|002|Tasa|0.160000|675.04|25174700|10392|1.00000|H87|Pieza|TAPICERIA DE ASIENTO CORRIDO, RELLENO DE SOPORTE LUMBAR Y PIERNAS,

INSTALACION DE VARILLAS Y RESIRTES|4990.00|4990.00|0|02|4990.00|002|Tasa|0.160000|798.4|25171718|40|1.000000|H87|Pieza|PURGAR SISTEMA DE

 $FRENOS|550.00|550.00|0|2|550.00|002|Tasa|0.160000|88|26112000|154|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR\ BOBINA\ DE\ INDICADOR\ DE$

