Factura NS 1707

PARTICAL PROPERTY OF THE PARTICIPANT OF THE PARTICI

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 296F18FB-56E0-55F6-83BA-F1620F5C7F2F

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 98689

PLACAS: NJ11B

KILOMETRAJE: 0

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-07-24T14:52:05

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO	
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR MANGUERA DE RETORNO DE GASOLINA	\$1,839.39	0	\$1,839.39	02	
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE COMBUSTIBLE	\$1,890.00	0	\$1,890.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR SWITCH DE ENCENDIDO	\$2,646.84	0	\$2,646.84	02	
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA GRAL.	\$5,500.00	0	\$5,500.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA	\$2,066.00	0	\$2,066.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - SUBIR Y BAJAR TANQUE DE GASOLINA PARA CAMBIO DE BOMBA	\$1,500.00	0	\$1,500.00	02	
3.000000	H87 - Pieza	26101700 - FUSIBLES	\$80.00	0	\$240.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	26111700 - TRASLADO EN GRUA	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARAR TABLERO DE INSTRUMENTOS	\$2,500.00	0	\$2,500.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - COMPROBAR REGIMEN DE CARGA	\$435.00	0	\$435.00	02	
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR BOBINA DE INDICADOR DE TABLERO	\$2,000.00	0	\$2,000.00	02	

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 99/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-07-24T14:52:05

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

jc97ZmkKGPlmypK591Cvn5uZ3X5sGXOAbxYwV55GM0CURRwDNodMc2dZuh2gul5wgPHgDvFbG9MFhlF2lhGbC0xjRoXnCGwOosDmlaphq2UOSTJN5QS7yD5TKTCyNOvMvYoY241KOYxY1Wx7iQxCluE7qQ
/5jp/3slHF2WQsHD24LIV/uQkBulfp7zET7aQeMrY/RZS1syY1LS0oFytjM4ketii03ollsG75d/awXURIDSdlGhSD5lPryzLaxBvU9WwSVnV8WNQV4nsEw6oQXMCGpYCer4SB2DjuHw5mMvZFZ7xaClvpcNaaeSCEzq
A5994+1MkwyH8dsblN4QLw=

Sello Digital del SA

AVGGHRYdSvv6Xdf1DC/ikEdKEgAQAh0+mO29SaN/ITbPF2TIFuYGSBA1PMYDuQ2u5smqZuNCPumX25fmPHgs8iARUZ4Qc6mfM3VowN0ZsJdyR93M8ABSCOpmgYgFVPz987JL5Srhhw9cJhEBBWvQFu4rAllL ehQTxdjKbCKbCb6GJcrUGhFXiyJl1K57BleYk9aUyYoba7afqo1vwP6cM0AyDvzTTmL+Tafolr0W6uyKXtP/tERe1dvgvS2HuAuiGKYtMQ9kwM0+Glh4c6Qa5iK+ohgSvxgwhUz1GZNmSAQb0dzlPrfLPVXpQQzptw3a HATvhr4S15aP87x/NS1G/lii/0—

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||N5||1707||2024-07-24T13-52-03||99||00001000000700780081||CONDICIONES|21817.23||0||MXN||25307.99|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||CD||160330RC9||CFED||STRIBUCION||06600||601||G03||26101700||1479||1.00000||H87||Pieza||CAMBIAR MANGUERA DE RETORNO DE

COMBUSTIBLE [1890.00] 1890.00] 0] 02 [1890.00] 002 [Tasa] 0.160000] 302.4 [25172001] 1217 [1.000000] H87 [Pieza] CAMBIAR SWITCH DEVALUE (CAMBIAR SWI

ENCENDIDO|2646.84|2646.84|002|2646.84|002|Tasa|0.160000|423.4944|26101700|1256|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA

GRAL.|5500.00|5500.00|0|02|5500.00|002|Tasa|0.160000|880|25171718|1397|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA

Subtotal:	\$21,817.23		
IVA (16%):	\$3,490.76		
Total:	\$25,307.99		

ELECTRICA|2066.00|2066.00|002|2066.00|002|Tasa|0.160000|330.56|26101700|10467|1.000000|H87|Pieza|SUBIR Y BAJAR TANQUE DE GASOLINA PARA CAMBIO DE

BOMBA|1500.00|1500.00|0|02|1500.00|002|Tasa|0.160000|240|26101700|10591|3.000000|H87|Pieza|FUSIBLES|80.00|240.00|0|02|240.00|002|Tasa|0.160000|38.4|26111700|10592|1.00000|H87|Pieza|TRASLA

DO EN GRUA|1200.00|1200.00|0|02|1200.00|002|Tasa|0.160000|192|25172001|1223|1.000000|H87|Pieza|REPARAR TABLERO DE

INSTRUMENTOS|2500.00|2500.00|0|22|2500.00|002|Tasa|0.160000|400|25173900|1238|1.000000|H87|Pieza|COMPROBAR REGIMEN DE

CARGA|435.00|435.00|0102|435.00|002|Tasa|0.160000|69.6|26101700|1264|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BOBINA DE INDICADOR DE

