Factura NS 1550



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 51F44AC6-77C8-599C-B1C8-9818AF07E2BF

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 04072024

ECONOMICO: 0

PLACAS: NE0172A

SERIE: 3N6DD25T2EK039559

KILOMETRAJE: 34108

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC:SPM860820CF5 Domicilio Fiscal:04330

Régimen::603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-07-04T23:15:15

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS,	\$1,850.00	0	\$1,850.00	02
		BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION				
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - REEMPLAZO DE BALATAS TRASERAS	\$1,854.78	0	\$1,854.78	02
2.000000	H87 - Pieza	78181500 - RECTIFICADO DE TAMBORES	\$150.00	0	\$300.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,529.50	0	\$1,529.50	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS Y/O TAMBORES	\$150.00	0	\$300.00	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - CAMBIO DE FOCOS	\$110.00	0	\$110.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE CALIPER TRASERO	\$1,277.04	0	\$1,277.04	02
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - CAMBIO DE DISCO DELANTERO	\$1,726.80	0	\$1,726.80	02

CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 82/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 03 - Transferencia electronica de fondos

FECHA TIMBRADO: 2024-07-04T23:15:15

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

KCyl8HnlELF+Wh9UCcAJ8CrW6pugYtWBjmHOED21XvfyO2JHOJL322eq5qTDScYJ/3xFZsaw7HlCKxqtuw0DJ/Yw6jc5+eUjWVC/isjGFpXbOEuTthRGB0M4R4jHZG7z+jbRmpgU+11RgtBWYPR01np2ftVR3kuu5w zYaygYloJzla6TXk8m5aZjphm9y+anWnBxQ1iUN7wHGjO0hu96XNpvkOnelP5RsBhHHG/P/Lz/qA6ScJXbZBMKAeg75ikaGPuNWcFtnlBp+P+zHmraSl2VTeNPDe5q+7UltYKEK4+tZZGL3n4IGS+SlbjJjvxGvxdr6rlk XqQ/4pi6XdtXa=

Sello Digital del SAT

EGSsuEzzLisEwHuvl9CJ2tXmvF+ighzniSVLNPAHsspbUJoTLTpgW8K8FGZWTckSuAF16gT52RnbrG4BxFCQXGm6Rcai0izLiRyRxx34bOPHAk7WZ+9TBIAp3Tezd1Till0thcP8MS8XJIZ/oVOQNi6Qki3LcA0FdNLx
Ulfthea/3l+wEvSBAe0LleziO9J1qlKMpGGp8FKSEECZO9wvhz8H/PjC0v5YBgEnvoLpEJoohQxXpL8swC2KVl3uR0uhDl7r7EB9mzk0g5mS1wkX0lktOPefAyg7X8uZM1Cl4Uu/B7aOgGnCbizHyRld9a0LPHIJF+me
ax4aCCRd+tfw78F4—

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|1550|2024-07-04T22:15:12|03|00001000000700780081|CONDICIONES|8948.12|0|MXN|10379.82|||01|PUE|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|SPM860820CF5|SERVICIO POSTAL MEXICANO|04330|603|G03|26101700|5768|1.000000|H87|Pieza|AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,
LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION|1850.00|1850.00|002|1850.00|002|1850.00|002|268|25171708|5882|1.000000|H87|Pieza|REEMPLAZO DE BALATAS

TRASERAS|1854.78|1854.78|0|02|1854.78|002|Tasa|0.160000|296.7648|78181500|5883|2.000000|H87|Pieza|RECTIFICADO DE

DELANTERAS|1529.50|1529.50|0|02|1529.50|002|Tasa|0.160000|244.72|25171718|5550|2.000000|H87|Pieza|RECTIFICACION DE DISCOS Y/O

TAMBORES|150.00|300.00|0|02|300.00|002|Tasa|0.160000|48|78181500|5884|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE

Subtotal:	\$8,948.12		
IVA (16%):	\$1,431.70		
Total:	\$10,379.82		

FOCOS|110.00|100.00|002|110.00|002|Tasa|0.160000|17.6|26101700|6237|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE CALIPER
TRASERO|1277.04|00|21|1277.04|002|Tasa|0.160000|204.3264|25171708|6076|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE DISCO
DELANTERO|1726.80|01216.80|002|1726.80|002|Tasa|0.160000|276.288|8948.12|002|Tasa|0.160000|1431.70||431.70||

