## Factura NS 1978

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 93B3672A-F29B-54EE-A4D0-B9CC0AD89AC9

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 80415

PLACAS: NT5307A

KILOMETRAJE: 0 FOLIO: JIQ218

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-08-27T11:21:44

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - ALINEACION	\$450.00	0	\$450.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25174700 - ABRAZADERAS C/U	\$211.00	0	\$422.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE CRUCETA DE DIRECCION	\$1,470.15	0	\$1,470.15	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR YUGO DE DIFERENCIAL	\$3,500.00	0	\$3,500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BATERIA	\$3,045.00	0	\$3,045.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ALTERNADOR	\$4,848.62	0	\$4,848.62	02
1.000000	H87 - Pieza	25173811 - TRABAJO DE TORNO PARA REPARACION Y BALANCEO DE	\$1,380.00	0	\$1,380.00	02
		FLECHA CARDAN				
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR RETEN DE FLECHA DE SALIDA DE TRANSMISION	\$1,205.77	0	\$1,205.77	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 99/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-08-27T11:21:44

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

Sello Digital del SA

eCSZRQXqoqbORyrQW8/krTtzOQE04P3lsqSqQgkqNGisqfmYIVJVObAq1i9DblSnwgzKCsAx5bbV4yhU+xiYi4aTZjleBjPYINTHXd2730LRtj1w9Xp1KPxi4MVDYFZnk9INaBpgN04E0zOhWXigqqQbSdeKsidQ3Xf1
o2ZuEckZEMOJMrH9JdK4H1L1woYhEqGi8hgD05p6nJcTFPjF7r9vOcw2Es0gczWq9aKQwAiW6BITn4UJPKoshFHyLQsu8rdDEW7Uk7KavY15WZEX4SbL/wQZzsxgQPkAOyPH9JTIV/Jth/5VqAWI0rhi87w7kyTrk3q
aFKRBW7nWn/---

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|NS|1978||2024-08-27711-25.33|99|00001000000700780081|CONDICIONES|16321.54|0|MXN|18932.99|||01|PPD|S8337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160339RC9|CFEDISTRIBUCION|06600|601|G03|78181500|10523|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION|450.00|450.00|002|450.00|002|Tasa|0.160000|72|25174700|10739|2.00000|H87|Pieza|ABRAZADERAS

DIRECCION|1470.15|1470.15|002|1470.15|002|Tasa|0.160000|235.224|25173900|4081|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR YUGO DE DIFERENCIAL|3500.00|3500.00|002|3500.00|002|Tasa|0.160000|560|25172001|3972|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE

BATERIA|3045.00|3045.00|002|3045.00|002|Tasa|0.160000|487.2|25172001|3977|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE

C/U|211.00|422.00|0|02|422.00|002|Tasa|0.160000|67.52|25173900|4131|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE CRUCETA DE

 Subtotal:
 \$16,321.54

 IVA (16%):
 \$2,611.45

 Total:
 \$18,932.99

ALTERNADOR|4848.62|002|4848.62|002|4848.62|002|Tasa|0.160000|775.7792|25173811|10599|1.00000|H87|Pieza|TRABAJO DE TORNO PARA REPARACION Y BALANCEO DE FLECHA CARDAN|1380.00|1380.00|002|1380.00|002|1380.00|002|Tasa|0.160000|220.8|25173900|4645|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR RETEN DE FLECHA DE SALIDA DE TRANSMISION|1205.77|1205.77|002|1205.77|002|Tasa|0.160000|192.9232|16321.54|002|Tasa|0.160000|2611.45|2611.45|

