Factura NS 1309



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 6FB3E07D-D10C-58B1-A75B-A2E5A0C9D3E9

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI305270

ECONOMICO: S-018

PLACAS: NZV2857

SERIE: MG415237

KILOMETRAJE: 123515

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

LEASE AND FLEET SOLUTIONS

RFC:LFS161207DP3 Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-06-08T12:44:25

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$462.00	0	\$462.00	02
8.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$220.00	0	\$1,760.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS GENERALES	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - BALATAS TRASERAS	\$1,863.00	0	\$1,863.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,895.00	0	\$1,895.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25171708 - RECTIFICACION DE DISCOS Y/O TAMBORES	\$200.00	0	\$800.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE RUEDA BALATA TRASERA	\$682.00	0	\$682.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE FRENO BALATA DELANTERA	\$682.00	0	\$1,364.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANO DE OBRA AFINACION MAYOR	\$700.00	0	\$700.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ACUMULADOR LTH, GONER, EXIDE, CARTEK 19 PLACAS	\$3,895.00	0	\$3,895.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA DE CARGA	\$450.00	0	\$450.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECISIETE MIL SETECIENTOS UNO PESOS 60/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-06-08T12:44:25

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

THHnEV7SGBSCaXzjyrG9UEoBNlyG4wCaO6OoWCl1FSwxXvSFx/mNnZd1m9n+7m8hmJlDnFryAjx0buzJVM8DHO3AyeaB5UklQ2B6clPuk3DRcZkaNufWMmc4emP6wO0w9HUgKkA40Z222uD6PqcBNpvK1bRa
ze3F3Hl1B1PRE5vBP0JVUXuQbnh80uaNDZTv0XbWuj7DjChXi7Jn7/7hb36qy1Kn5F/M/SESTly3KgN3gnUlkO01UlG8ho2kere+8me+/iDfoDbqnBAn3MWdJYHJL7Mg1/VISGCnsvQF4Z/PNN4UMh1AngXOGGRm1
d6S7Wll0WlOoLQW4InwumKoKw==

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||1309||2024-06-08T11:44-23||99||00001000000700780081||CONDICIONES||15260.00||0||MXN||17701.60|||01||PD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||LFS161207DP3||LEASE AND FLEET SOLUTIONS||53127||601||G03||26101700||75||1.00000||H87||Pieza||FILTRO DE ACEITE||189.00||189.00||002||189.00||002||Tasa||0.160000||30.24||26101700||75||1.00000||H87||Pieza||FILTRO DE

AIRE|462.00|462.00|002|462.00|002|Tasa|0.160000|73.92|26101700|73|8.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE 5W30|220.00|1760.00|0|02|1760.00|002|Tasa|0.160000|281.6|25171718|4|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA FRENOS

 ${\sf GENERALES} | 1200.00 | 1200.00 | 0| 0| 0| 1200.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 192 | 25171708 | 7 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 0.160000 | 192 | 1200.00 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192$

TRASERAS|1863.00|1863.00|002|1863.00|002|Tasa|0.160000|298.08|25171718|81|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

 Subtotal:
 \$15,260.00

 IVA (16%):
 \$2,441.60

 Total:
 \$17,701.60

DELANTERAS/1895.00/1895.00/102/1895.00/1002/Tasa/0.160000/303.2/25171708/6/4.000000/H87/Pieza/RECTIFICACION DE DISCOS Y/O TAMBORES/200.00/800.00/0/2/800.00/1002/Tasa/0.160000/128/25171718/79/1.000000/H87/Pieza/SENSOR DE RUEDA BALATA

 $TRASERA|682.00|682.00|0|2|682.00|002|Tasa|0.160000|109.12|25171718|80|2.000000|H87|Pieza|SENSOR\;DE\;FRENO\;BALATA$

DELANTERA|682.00|1364.00|0|02|1364.00|002|Tasa|0.160000|218.24|26101700|76|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA AFINACION

PLACAS|3895.00|3895.00|0|02|3895.00|002|Tasa|0.160000|623.2|25173900|160|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA DE

CARGA|450.00|450.00|0|02|450.00|002|Tasa|0.160000|72|15260|002|Tasa|0.160000|2441.60|2441.60|

