REPORTE DE RECEI	PCIÓN [E VEHICU	LO		V
Nombre CFE Arambaro	2 100	Particular	OdeS	ID:	
Dirección		Ciudad	Estado	Beto	
C.P. Tel. Fijip Contacto		Tel. Celu	lar	Recibido /8/2	2 _{AM}
Email		Gasolina entrada _LL3/4½1/4	Gasolina salida LL3/4½1	Hora: 2'11	PM
2004 Chevrolet Silverado VIN	BCO	GH7878C	68743	Fecha:	AM PM
Part Circums	C14)	(54220	1069	Salida Fecha: 23/8/2	2
D = Dañada ✓ = Sin Daño Visible	VARIOS	EQUIPOS - INVE	ENTARIO	Hora: 2:23	PM
O = Operacional R = Reparación Necesaria				ISPAEL	
F = Falta Objeto N/A = No Aplica	ta de Refacción is de Rin		Firma de Supervisi	ión:	
CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO	dado de Ruedas			=	
Paneles de Puertas IF IT DF DT	e para Tuercas de	- 11	Cía. Seg.		
Asientos / N/A Claxon /	Triángulo de Seguridad Extinguidor			Tel. Seg.	
Tablero Quemacocos N/A Toldo Elevadores Eléctricos N/A	Estuche de Herramientas			Siniestro No.	
Luces Interiores Seguros Eléctricos	Tarjeta de Circulación Placas Ajust			Ajustador	
Radio Espejo Retrovisor	CON	DICIONES DE PII	NTURA		
CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO	SI NO	olorada	SI NO	gos en buen esta	
Antena/radio Antena/teléfono A/A Antena/C.B. A/A Sist. de Alarma Luces Exteriores Antena/CA Estribos A/A Guardafangos A/A Parabrisas Limpiaparabrisas Espejos Laterales	Color no Igualado Exceso de Rayones Daños por granizo				
Notas:	Indicaciones	del Cliente:			
Revision de suspension general					
sumba diferencial					
				por la-	
Hemos registrado los daños en su vehiculo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante	Verificar y colizar primero por la- suspensión y diferencial.				
hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño					
o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en avudarnos mientras llenamos este formato.	Baterio	•			
ayaaanaa maraa maraanaa aaca miintaa	Servicio	0			
Recibo por Firma del Cliente		ENIERIA ANTIDAOTRIZ ECO IMPULSA, S.A. DE C.V. H328, COL. TINIJARO, C. P. 58337, MORELI LS. (443) 520-5177 520-5178		13654	