STICO TÉCNICO



| anoua Issste Uruapan | Fecha: 14/7/22 | SC7WRA | HT8GG17 | 5626 |
|----------------------|----------------|--------------------|---------|----------|
| Ran 4000 | Color: | Placas: MT6894R | ()A026 | 102, 791 |

mibre del Técnico:

FALLAS REPORTADAS:

Reparacion de Fuga de oxigéno (Toma de pared)

| | REMPLA- ZAR | KEPAKAR | DESCRIPCIÓN | PARTES \$ | MANO DE OBRA S | SUBCONTRA- TADO \$ |
|----|----------------|---------|--|--|-------------------|-----------------------|
| 1 | | | Metro de manguero de Oxigeno. Abrazaderas. Pijas Drocas: Tubo de ossicon d pistola | | | |
| 2 | | 2 | Abrazaderase | | | |
| 3 | | 5 | Pilas Drocas: | | | |
| 4 | | 1 | Tubo de origa d pristo 6 | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | N. Committee of the Com | | | |
| 10 | | | | E \ | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | 845 | | | | |
| 14 | | and and | | 3 | 1 | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | No. of the second secon | | | |
| 17 | | | A STATE OF THE STA | | | 93 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | STATE A | la V | | and the company of the contract of the contrac | | |
| 20 | | 4 | | | | |
| 21 | * | | | | | |
| 22 | | | | 4 | | |
| 23 | | | | 9 | | |
| 24 | | | | | 8 1 | |
| 25 | | | | E | | |
| 26 | | | | # a | | |
| 27 | | | 1 Sage 1 | | | |
| 28 | | | | - | | |
| 29 | a d | | | | 1 | |
| 30 | | | | | | |

Inspectionado por:

Firma:

Supervisado por:

Firma: