ITACSA AUTOMOTRIZ

IAU130205DV2



DOMICILIO FISCAL

CALZADA LA ARMONIA #298 COL. LA ARMONIA COLIMA, CP.28020, COLIMA, COLIMA, MEXICO

DOMICILIO DE EXPEDICIÓN

CALZADA LA ARMONIA #298 COL. LA ARMONIA COLIMA, CP.28020, COLIMA, COLIMA, MEXICO

TIPO COMPROBANTE: I INGRESO

SUCURSAL: ITACSA AUTOMOTRIZ SC DE RL DE CV REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR

RFC: EIM110627PY3 RAZÓN SOCIAL: ECO IMPULSA SA DE CV

DIRECCIÓN: PUERTO DE ACAPULCO #328 COL. TINIJARO, CP.58337, MORELIA. MICHOACAN DE OCAMPO, MÉXICO

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1 BANCO: NO IDENTIFICADO

CUENTA: No identificado

FACTURA

CO-1847 **FOLIO FISCAL** 215EF06E-165C-4C77-9D09-6DFA4B0699F1

NO. CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

NO. CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511325468 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2023-02-03T12:12:38

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2023-02-03T12:13:31

LUGAR DE EMISIÓN DE CFDI: 28020

OBSERVACIONES

ORDEN 2620. DODGE RAM 2500 2016 ROTULADA PLACAS AM514MZ UNIDAD T054 SERIE 3C6TRVCG3GE121378 KM.- 259316 TECNICO TOT. ** TODO TRABAJO EFECTUADO EN EL TALLER, ESTA GARANTIZADO POR 90 DIAS O 5,000 KILOMETROS

| Cantidad | claveProdSer | Unidad | Descripción | valorUnitario | Importe |
|----------------|--------------|-----------|---|---------------|----------|
| 1.00 | 78181500 | E48 SERV | [A02] SERVICIO DE AFINACIÓN REGULAR | 490.00 | 490.00 |
| 1.00 | 78181500 | E48 SERV | [BCM] REPARACIÓN DE MODULO DE BCM POR DAÑO EN COMUNICACION | 4,310.34 | 4,310.34 |
| 1.00 | 78181500 | E48 SERV | [PA] REPARACIÓN DE MOTOR EN PISTAS DE ALIMENTACIÓN DE LIMPIADORES | 1,847.29 | 1,847.29 |
| 6.00 | 12181601 | H87 LITRO | [15W40] ACEITE DE MOTOR MINERAL/SINTETICO 15W40 VALVOLINE | 126.47 | 758.82 |
| OTAL CON LETRA | | | | SUBTOTAL: | 7,406.45 |

TOTAL CON LETRA

OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 48/100 M.N.

DESCUENTOS: 0.00

IVA(0.160000) 1,185.03 8.591.48 TOTAL:

nnGlykY1ivNO2VF2tG3nkfkU5ClEaAMSe3P5iB+NEXKMm6fGgoFj/LzoNdk3CaHnoksKbj4OpCxgA5Qvir1iexZx0Y3SSew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNOb7xqH72BuTswi4pCxgA5Qvir1iexZx0Y3SSew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNOb7xqH72BuTswi4pCxgA5Qvir1iexZx0Y3SSew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNOb7xqH72BuTswi4pCxgA5Qvir1iexZx0Y3SSew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNOb7xqH72BuTswi4pCxgA5Qvir1iexZx0Y3SSew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNOb7xqH72BuTswi4pCxgA5Qvir1iexZx0Y3SSew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNOb7xqH72BuTswi4pCxgA5Qvir1iexZx0Y3SSew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNOb7xqH72BuTswi4pCxgA5Qvir1iexZx0Y3SSew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNOb7xqH72BuTswi4pCxgA5Qvir1iexZx0Y3SSew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNOb7xqH72BuTswi4pCxgA5Qvir1iexZx0Y3SSew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNob7xqH72BuTswi4pCxgA5Qvir1iexZx0Y3SSew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNob7xqH72BuTswi4pCxgA5Qvir1iexZx0Y3SSew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNob7xqH72BuTswi4pCxgA5Qvir1iexZx0Y3SSew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNob7xqH72BuTswi4pCxgA5Qvir1iexZx0Y3SEw2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNob7xqH72BuTswi4pCxgA5Qvir1iexZx0Y3SEw2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNob7xqH72BuTswi4pCxgA5Qvir1iexZx0Y3SEw2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNob7xqH72BuTswi4pCxgA5Qvir1iexZx0Y3SEw2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgNa5Qvir1iexZx0Y3SEw2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgNa5Qvir1iexZx0Y3SEw2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgNa5Qvir1iexZx0Y3SEw2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgNa5Qvir1iexZx0Y3SEw2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgNa5Qvir1iexZx0Y3SEw2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgNa5Qvir1iexZx0Y3SEw2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgNa5Qvir1iexZx0Y3SEw2hamilzgadw9LZQvir1iexZx0Y3SEw2hamilzgadw9LZQvir1iexZx0Y3SEw2hamilzgadw9LZQvir1iexZx0Y3SEw2hamilzgadw9LZQvir1iexZx0Y3SEw2hamilzgadw9LZQvir1iexZx0Y3SEw2hamilzgadw9LZQvir1iexZx0Y3SEw2hamilzgadw9LZQvir1iexZx0Y3XY0Xx0Ygx82r6w0G7rOR2Xg90voidRhHieFxmnnD42B8U30mv+7TiagwGTWnYU0ROmXvuFfkVZ/lwY8iOeeC1fZ0rSSr1Z3HWXAPBbM89YptGC08aG7wKlul/U5iTUvWBL803JYu7Yxey29aigKIMbbtNtQrxwhW VkndQn0wVVtmAeWZzlbKfiVT8AQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

W3YjQxHKKApjfVyxYcE0zLCSvzSsxMgnJ4aBMkZ9TQrwPdyr9T2rPD2eY43QUj9j7ir8chXx79m6jOWZ0Qz/StzotPijtStLw3mFvgrhrj4zoGh3G782Xc5QA4U/+Hjh3xRkzp71DZ5WwT1ky7JrfJ6K9H+EMOU + MQRGVZxAu9bB4ubkbWUxPM2CjqR/4ojPH6RKQHy8Cl0Fwsz6TByEA2RcssR3mXuf7cQQzFhriKbZVHSAodmRs15QXQhDJ2trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfzGWdzz0bj0lrzaZS0q2Dh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfzGWdzz0bj0lrzaZS0q2Dh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfzGWdzz0bj0lrzaZS0q2Dh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfzGWdzz0bj0lrzaZS0q2Dh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfzGWdzz0bj0lrzaZS0q2Dh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfzGWdzz0bj0lrzaZS0q2Dh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfzGWdzz0bj0lrzaZS0q2Dh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfzGWdzz0bj0lrzaZS0q2Dh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfzGWdzz0bj0lrzaZS0q2Dh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfzGWdzz0bj0lrzaZS0q2Dh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfzGWdzz0bj0lrzaZS0q2Dh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfzGWdzz0bj0lrzaZS0q2Dh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfzGWdzz0bj0lrzaZS0q2Dh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfzGWdzz0bj0lrzaZS0q2Dh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfzGWdzz0bj0lrzaZS0q2Dh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfzGWdzx0dyDh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfyCWdzx0dyDh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfyCWdzx0dyDh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfyCWdzx0dyDh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfjodltE62YBfxQPZfforamtfyCWdzx0dyDh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfforamtfyCWdzx0dyDh12trQldWnzwjVcfs2R3yFJtfforamtfyCWdzx0dyDh12trQldWnzwjVcfsQPZfforamtfyCWdzx0dyDh12trQldWnzwjVcfsQPZfforamtfyCWdzx0dyDh12trQldWnzwjVcfsQPZfforamtfyCWdzx0dyDh12trQldWnzwjVcfsQPZffyCWdzx0dyDh12trQldWnzwjVcfsQPZffyCWdx0dyDh12trQldWnzwjVcfsQPZffyCWdx0dyDh12trQldWnzwjVcfsQPZffyCWdx0dyDh12trQldWnzwjVcfsQPZffyCWdx0dyDh12trQldWnzwjVcfsQPZffyCWdx0dyDh12trQldWnzwjVcfsQPZffyCWdx0dyDh12trQldWnzwjVcfsQPZffyCWdx0dyDh12trQldWnzwjVcfsQPZffyCWdx0dyDh12trQldWnzwjVcfsQPZffyCWdx0dyDh12trQldWnzwyVcfsQPQDdyDh12trQldWnzwyVcfsQPQDdyDh12trQldWnzwyVcfsQPQDdyDh12trQldWnzwyVcfsQPQDdyDdyDh12trQldWnzwyVcfsQPQDdyDh12trQldWsELGyvZAbQe4Mkn0L4GG7j38w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|215EF06E-165C-4C77-9D09-6DFA480699F1|2023-02-03T12:13:31|LSO1306189RS|nnGlykY1ivNO2VF2tG3nkfkU5ClEaAMSe3P5iB+NEXKMm6fGgoFj/LzoNdk3CaHnoksKbj4OpCxgA5Qviral (Notation of the Control of the Contro1 iexZx0Y3SSew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNOb7xqH72BuTswi4pgx82r6w0G7rOR2Xg90vojdRhHjeFxmnnD42B8U30my+7TjqqwGTWnYU0ROmXyuFfkVZ/lwY8iOeeC1ffc2xg0Y3SSew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNOb7xqH72BuTswi4pgx82r6w0G7rOR2Xg90vojdRhHjeFxmnnD42B8U30my+7TjqqwGTWnYU0ROmXyuFfkVZ/lwY8iOeeC1ffc2xg0Y3SSew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNOb7xqH72BuTswi4pgx82r6w0G7rOR2Xg90vojdRhHjeFxmnnD42B8U30my+7TjqqwGTWnYU0ROmXyuFfkVZ/lwY8iOeeC1ffc2xg0Y3Sew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNOb7xqH72BuTswi4pgx82r6w0G7rOR2Xg90vojdRhHjeFxmnnD42B8U30my+7TjqqwGTWnYU0ROmXyuFfkVZ/lwY8iOeeC1ffc2xg0Y3Sew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNOb7xqH72BuTswi4pgx82r6w0G7rOR2Xg90vojdRhHjeFxmnnD42B8U30my+7TjqqwGTWnYU0ROmXyuFfkVZ/lwY8iOeeC1ffc2xg0Y3Sew2hamilzgadw9LZOtV0L/wg5CSgSa9/l8liJyflZAD6M2EJeWelNOb7xqH72BuTswi4pgx82r6w0G7rOR2Xg90vojdRhHjeFxmnnD42B8U30my+7TjqqwGTWnYU0ROmXyuFfkVZ/lwY8iOeeC1ffc2xg0Y3D40xg0Y3D

RELACIÓN DE TICKETS FACTURADOS

1847



