

SINUHE LOPEZ MORENO

R.F.C.: LOMS800818R31

Uruapan No. 544 COLONIA Jardines de Catedral, C.P. 59670 Zamora Michoacán, México TEL:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

LUGAR DE EXPEDICION

59670

FORMA DE PAGO 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido METODO DE PAGO COND. DE PAGO MXN - Peso Mexicano MONEDA

SUBTOTAL

I.V.A

TOTAL

12.349.00

1.975.84

14.324.84

DATOS DEL CLIENTE - RECEPTOR				Factura		
NOMBRE	CAR FIX AND BEYOND			SERIE Y FOLIO	B 168	
DOMICILIO	PUERTO DE ACAPULCO No. 328			TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso	
COLONIA	TINIJARO	C.P.	58337	VERSION ANEXO 20	4.0	
LOCALIDAD	Morelia	MUNICIPIO	Morelia	FECHA Y HORA EMISION	Julio 14 2023 - 10:05:35	
ESTADO	Michoacán	PAIS	México	CERTIFICADO EMISOR	00001000000514939856	
R.F.C.	CFB190523NF1	1740	WEXIOO	USO DE CFDI	G03 - Gastos en general	
	CFB 190525INF 1			EXPORTACION	01 - No aplica	
REGIMEN FISCAL	626 - Régimen Simplificado de Confianza			# SERIE	3NIBC11S68L468239	
VEHICULO	TIIDA PLACAS:9KR-611-C			#ECO	92284	

VEITIOOLO	TIIDAT LAO	-10.5111-0						
Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	31181701 - Empaques	EMPAQUE DE CABEZA	1,237.00	0.00	002 - IVA - 197.92	1,237.00
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	31181701 - Empaques	EMPAQUE MULTIPLE ADMISION	382.00	0.00	002 - IVA - 61.12	382.00
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	31181701 - Empaques	EMPAQUE TAPA PUNTERIAS	250.00	0.00	002 - IVA - 40.00	250.00
4.00	PIEZAS	H87 - Pieza	26101732 - Bujía de encendido	BUJIAS	437.50	0.00	002 - IVA - 280.00	1,750.00
4.00	PIEZAS	H87 - Pieza	15121501 - Aceite motor	ACEITE	162.50	0.00	002 - IVA - 104.00	650.00
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	40161504 - Filtros de aceite	FILTRO DE ACEITE	90.00	0.00	002 - IVA - 14.40	90.00
2.00	PIEZAS	H87 - Pieza	15121807 - Anticongelante	ANTICONGELANTE	270.00	0.00	002 - IVA - 86.40	540.00
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	41112209 - Termostatos	TERMOSTATO	550.00	0.00	002 - IVA - 88.00	550.00
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	RECTIFICADO DE CABEZA	3,400.00	0.00	002 - IVA - 544.00	3,400.00
1.00	PIEZAS	H87 - Pieza	78181500 - Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	MANO DE OBRA	3,500.00	0.00	002 - IVA - 560.00	3,500.00



IMPORTE TOTAL CON LETRA					
CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 84/100 M.N.					
6BD0AE1C-6506-4DD0-B07C- CFABD55FB19A					
00001000000505142236					
Julio 14 2023 - 10:05:37					
ELACIONADO					
-					

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
EFECTOS FISCALES AL PAGO

GFGaBirX+nDYt/Am91+mEZQRvAWL/teQNy5mU/sNmIejgmnjC7f/HfCO/zsALPRsPnKfuD14k2RX5ifUdU0caIznKqWztog/QkZsydNK4CnE/aD2M9U+fCHOdKgVPdQ0LFZa/jlCkgoF7Iz3+SB7SedBKPr1FE5XBAemaofCOYoIA4pmnsqrS9RlksgGRtBEIRoIqwZrgj5AU0CM2lHlzIdFfNGCUarLYJz9xqA06ozFiAIHMcZyT6EMz0vpmJhe1s

SELLO DEL SAT

OSTigOckJf171MkudndmPaeumF6TmvlFPd1pCshXvSYXdfoXFi2xZOgtcgKzsdRkKu+JImne5F15gXGO VG7PM+qkwwETaU9aIhQLy+1XYpV1meNA3KUGUW4tXB+Se3GHGs8mD3Ac7rvOa6blcgWrjwt5I/HbTpNAfJUkdDvvnBVzFu2hU8mc5Ij6y8iAvGpHMnH7gxx6Rqw8sDnC/XPgg1yo85VwPG5P6z0O9s4iskWP4ckX ${\tt CyWCWNXNpcbgrs8ykFxhxsCIVqXGU43PD0qb0zFr2Lchx9bsQnoZzRbeiqdn99LjZj0ZNa+Qnwv8LLqnnrdnpchrsquare}$ 8LBVfGQki2kgPJOqMYMcIw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|6BD0AE1C-6506-4DD0-B07C-CFABD55FB19A|2023-07-14T10:05:37|MAS0810247C0|GFGaBiRX+nDYt/Am91+mEZQRvAWL/teQNy5mU/sNmIejgmnjC7f/HfCO/zsALPRsPnKfuD14k2RX5ifUdU0cdfaBiRX+nDYt/Am91+mEZQRvAWL/teQNy5mU/sNmIejgmnjC7f/HfCO/zsALPRsPnKfuD14k2RX5ifUdU0cdfaBiRX+nDYt/Am91+mEZQRvAWL/teQNy5mU/sNmIejgmnjC7f/HfCO/zsALPRsPnKfuD14k2RX5ifUdU0cdfaBiRX+nDYt/Am91+mEZQRvAWL/teQNy5mU/sNmIejgmnjC7f/HfCO/zsALPRsPnKfuD14k2RX5ifUdU0cdfaBiRX+nDYt/Am91+mEZQRvAWL/teQNy5mU/sNmIejgmnjC7f/HfCO/zsALPRsPnKfuD14k2RX5ifUdU0cdfaBiRX+nDYt/Am91+mEZQRvAWL/teQNy5mU/sNmIejgmnjC7f/HfCO/zsALPRsPnKfuD14k2RX5ifUdU0cdfaBiRX+nDYt/Am91+mEZQRvAWL/teQNy5mU/sNmIejgmnjC7f/HfCO/zsALPRsPnKfuD14k2RX5ifUdU0cdfaBiRX+nDYt/Am91+mEZQRvAWL/teQNy5mU/sNmIejgmnjC7f/HfCO/zsALPRsPnKfuD14k2RX5ifUdU0cdfaBiRX+nDYt/Am91+mEZQRvAWL/teQNy5mU/sNmIejgmnjC7f/HfCO/zsALPRsPnKfuD14k2RX5ifUdU0cdfaBiRX+nDYt/Am91+mEZQRvAWL/teQNy5mU/sNmIejgmnjC7f/HfCO/zsALPRsPnKfuD14k2RX5ifUdU0cdfaBiRX+nDYt/Am91+mEZQRvAWL/teQNy5mU/sNmIejgmnjC7f/HfCO/zsALPRsPnKfuD14k2RX5ifUdU0cdfaBiRX+nDYt/Am91+mEQQNy5mU/sNmIejgmnjC7f/HfCO/zsALPRsPnKfuD14k2RX5ifUdU0cdfaBiRX+nDYt/Am91+mEQQNy5mU/sNmIejgmnjC7f/HfCO/zsALPRsPnKfuD14k2RX5ifUdU0cdfaBiRX+nDYt/Am91+mEQQNy5mU/sNmIejgmnjC7f/HfCO/zsALPRsPnKfuD14k2RX5ifUdU0cdfaBiRX+nDYt/Am91+mEQQNy5mU0cdfaBiRX+nDYt/Am91+mEBIRA+NDYT/AM91+MEZQRVAWL/teQNybmU/sNMlejgmnjc7f/HfCO/zsALPRsPnKfuD14k2RX5ifUdU0c aIznKqWztog/QkZsydNK4CnE/aDZM9U+fCHOdKgVPdQ0LFZa/jlCkgoF7Iz3+S87SedBKPr1FE5XBAem aofCOYoIA4pmnsqrS9RlksgGRtBEIRoIqwZrgj5AU0CM2lHlzIdffNGcUarLYJZ9xqA06ozFiAIHMCZy T6EMz0vpmJhelsitFYTQjs8Bfielq2FZRjmS/yywRqP+dR2ps+nK7oNoz13jWBuYMQOOk+giXY7qosqN oy5RJSy18dosfKDQew==|00001000000505142236||