Factura NS 1728





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 7759EB34-07A2-58A2-87D6-640C0AA5B287

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI314232

ECONOMICO: 19995

PLACAS: LC19995

SERIE: 3C6SRBDG9KG541748

KILOMETRAJE: 244668

DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO

RFC:LFC1106205B4

Domicilio Fiscal:54030

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-07-26T12:06:46

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - POLEA LOCA ACANALADA	\$1,119.00	0	\$1,119.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - BANDA DE ACCESORIOS	\$1,318.00	0	\$1,318.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - POLEA DE MOTOR	\$1,462.00	0	\$1,462.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJE P/POLEA	\$390.00	0	\$390.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANO DE OBRA CAMBIO DE BANDA Y POLEAS	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02

CANTIDAD CON LETRA: SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-07-26T12:06:46

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

a3+QYKTIdFi/Cl86bibi2Vw.lri46P9b9HhJBBtv/5K1oQpAmg1mbSW2iEeMfwW+DhrKKeQcilZoZK4um2PCkmCZUywdy1JhlrEHTi/XgQv4Js0Nt1zti0v/pE6EtHDjdUli3dygB+Na9va23trvUUSNdWHpOJOgq4+arvQ6J
Yg3gl8UvJwq16TjhYv/lgTMdlrJuSixhvz9LKcSGVGibzlP2fjwFOUO5ot4UMh80Kw+o2thZF3sAxmuuc6v7aQazJl9y6ogXT7NgB6Dt3ek6F4RxcGafsYWU333ChEYjidQpR83ncSdlhUl9vBpLmNAo/z2yzRcuP3BRITJU

Sello Digital del SAT

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|1728|2024-07-26T11:06.43|99|00001000000700780081|CONDICIONES|5489.00|0|MXN|6367.24|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|LFC1106205B4|LUMO FINANCIERA DEL CENTRO|54030|801|G03|25174700|6409|1.000000|

ACANALADA|1119.00|01119.00|0|02|1119.00|002|Tasa|0.160000|179.04|25174700|6410|1.000000|H87|Pieza|BANDA DE

ACCESORIOS|1318.00|1318.00|0|02|1318.00|002|Tasa|0.160000|210.88|26101700|5676|1.000000|H87|Pieza|POLEA DE

MOTOR | 1462.00 | 1462.00 | 0| 0| 2| 1462.00 | 0| 0| 2| Tasa | 0.160000 | 233.92 | 26101700 | 5677 | 1.000000 | H87 | Pieza | BUJER | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 | 1462.00 |

P/POLEA|390.00|390.00|0|02|390.00|002|Tasa|0.160000|62.4|26101700|5678|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA CAMBIO DE BANDA Y

POLEAS|1200.00|1200.00|02|1200.00|002|Tasa|0.160000|192|5489|002|Tasa|0.160000|878.24|878.24|

Subtotal:	\$5,489.00		
IVA (16%):	\$878.24		
Total:	\$6,367.24		

