REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

CFE Comission		Particular	OdeS	ID.	
rección		Acambero	6 fo	Escrito Por	
08660 Tel Fijo Contacto		Tel. Celi	dar	Recibido Fecha 13-06-7	25
mail		Gasolina entrada	Gasolina salida _11 _ 3/4 _ % _ 1/4	Hora: 14:00	F
Modelo Cozo Chevrolet Silverado m Entrada VIN	Blanco	NTD -19.43	07459	Compromiso para Fecha: Hora	A
59,407 Kn 59,407 Kn 36C				Salida 26-) Jilio " Fecha 04 2 00 Hora	77
D = Dañada	VARIOS	EQUIPOS - INVE	NTARIO	Tecnico	
O = Operacional R = Reparación Necesaria F = Falta Objeto N/A = No Aplica	SI NO	a de Refacción		Firma de Supervisio	in.
CONDICIONIES DE INTERIORES Y FOLLIDO	□ □ Z Tapa				
CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO	Cand	lado de Ruedas	CI	o. Seg.	
Paneles de Puertas	□ ✓ Llave	para Tuercas de			
Asientos Claxon Claxon	Trián	gulo de Seguridad	d tel	Seg	
Tablero / Quemacocos X	□	es para Corriente	Sin	estro No.	
Toldo / Elevadores Eléctricos / Seguros Eléctricos /	Estud	he de Herramien ta de Circulación	tas		
Tapetes (#) / A.C./Climatizador			Aju	stador	
Radio Espejo Retrovisor		DICIONES DE PIN	TURA		
CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO	SI NO		SI NO		
Antena/radio / Estribos X Antena/teléfono K Guardafangos Y	. Decc	olorada r no Igualado		s en buen estac so de rociado	10
Antena/C.B. Antena/C.B. Parabrisas Z	□ Z Exce	so de Rayones	☐ ☐ Daňo	s por granizo	
Sist, de Alarma Limpiaparabrisas 🖊		ieñas Grietas ocería con golpes	C Lluvia	a ácida	
Luces Exteriores Z Espejos Laterales Z		lemas completos	- GG -		
Votas:	Indicaciones d	el Cliente:			
Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato. Recibo por					
√ Recibo por	AK	MAS	No	0001	
Firma del Cliente	PRINTED BY MCHRISCO 432	MPULM, S.A. DE E.U. N. COL. TIMERRO, C.F. SKEET, SKINEDR, M. 1859 520-5427/500-5629		0001	

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Inspeccionado por:



CFE Comission	26-Julio-22	36CNW9	1 E H5L 67	272552
2026 Chevrolet Silverado	Blanco	NTO-19-43	Leonámico	59,407 K~
Nombre del Técnico Rogelio Juan P.				

FALLAS REPORTADAS:

- Servicio

- Freno>

- Bateria

No.	REMPLA- ZAR	REPARAR	DESCRIPCIÓN	PARTES \$	MANO DE OBRA \$	SUBCONTRA- TADO \$
1		1 1 1 1	Jao baluta delantera silverado cer.			\$1480
2		2	Redicionación disco delentero			\$ 280
3	East 1	1	Enstalación Mara de obra			\$250
4	1		Instalación Mano de obra 290 balata trasera silverado cer.			\$1340
5		2	Kentivicucion disco trasero			\$286
6	BESON !	ī	Lastalacian M.O			\$250
7	62		Lastalación M.O Aceite smt. Filtro Aceite			\$990
8	1		Filten Aceste			\$160
9	1		filtro Aire			\$360
10			Bateria			\$2346
11		301.5151.6	Bateria Servicio Afinacion		ACT OF THE REST OF THE PARTY.	\$2346
12						
13	F 527175	A STATE OF				
14						
15						
6	10/19/19/19					
7						
8						
9				Name of the second		
0						
1						
2				17.		
3						
4						/
5						
6						
,						
8						
9				-		
0						8,230

Supervisado por: