Nombre CFE	DISTRIBUCION	REPURIE DE REC	CEPCION DE V	EHÍCULO		No: MOR01272
	DIO I NIDOCION		Usuario CFE CENT	RO	OdeS AKU1547	ID CFE centro
						Escrito por SALVADOR HR
		DRMA 164 COL JUAREZ		***	b.	
Cludad DEL CUAUHTEMOC		Estado MEXICO	C.P. 06600	Tel. Negocio	Tel. Casa 4433140050	Recibido 2024-07-19 00:07:00
Email hugo ra	Date 7 Pofe my			4433140050		Compromiso para 2 824 97 19
Email hugo.rangeiz@cfe.mx			Tel. Celular 4432585112	Gas. Entrada 1/4	Gas. Salida 1/4	00:07:00 Salida 1917/24
Año 2005	Marca Ford	Modelo COURIER	Color Blanco	Placas NG0893B	#Económico 74932	8:26 pm Tecnico
V Entraoa 90803 KM Salida 90803			The second section of the second section of the second sec	VIN 9BFBT32N557970117		
D = Danada						
0 = Operacio	onal R	= Reparación necesaria		VARIOS EQUIPOS .	INVENTARIO	
F = Falta objeto N/A = No aplica SI NO Llantas de Refacción						Firma de Supervisión
CC	NDICIONES DE	INTERIORES Y EQUIPO) Cubreruedas		X 1
	[Fr.	IT DF DT	- UV	Candado de Ruedas	e	
Paneles de Puertas D N/A F N/A Gato U Gato U Llave para Tuercas de Rueda						
	Asientos F	N/A F N/A		Cia. Seg.		
Consola	Central F	Claxon	\mathbb{R} \mathbb{Q}	Extinguidor Fel. Seg.		
Tablero F Quemacocos N/A Cables para Corriente						rer. seg.
Toldo F Elevadores Eléctricos N/A Luces Interiores N/A Seguros Eléctricos N/A Luces Interiores N/A Seguros Eléctricos N/A Seguros Eléctricos N/A Tarjeta de Circulación						Siniestro No.
		Seguros Eléctricos				
10	Radio D	A.C./Climatizador	上	ridods		, december.
CON	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	Espejo Retrovisor	0	The state of the s		
	The second secon	EXTERIORES Y EQUIPO		CONDICIONES DE PINTURA		
Antena/radio Antena/reléfoi	<u>R</u> Estr		N/A SI NO.		SINO	
Antena/C.B.	entreplant on			ecolorada		buen estado
Sist. de Alarm	N/A Para	abrisas Diaparabrisas		olor no igualado	UV Exceso d	le rociado
Luces Exterio	to a second	ejos Laterales	F	xceso de rayones equeñas grietas	O Daños po	or granizo
	-12 -3ρ	ojos Laterales		arroceria con golpes	O Lluvia ác	ida
				mblemas completos		
	Comments of the second	SIN		I/		
	SA	T/	- 00°	NA		
		H		TIL		
		()	H		J 500	
		The second secon				
Notas:	A continued states and a continued to the continued to th	The first constitution of the first constitution for the manufacture and the second constitution of the second sec				
Torque,				710 Cr 100 cr		
en os registrado lo	s daños po en minimo	The same of the sa				
		que no estan relacionados con la nante hayan revisado estas áreas		iones del cliente: Amo	rtiguadores y frenos	
		reand may ar revisado estas áreas ar servicio posible. Hemos indicado ersus, por favor no dude en ayod			-	
≘a⊤us este formalo	The state of the s	Fin letter no nude en ayad	unos mientras			
	12 1					
	hand					MAS
4		is a proof of the formation of the state of	The state of the s		A SLIA INFENIERIA AUTO ECO IMPULSA.	
Firma de Recibido Firma del Cliante					PUERTO DE ACAPULCO #	328, COL. RINCON DEL
					ANGEL. C.F	2. 58337

MORELIA. MICH. TEL (433) 2532182