Factura NS 2220



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 37546DA1-E656-5915-8A4D-901AE4E61F1B

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 93752

PLACAS: GH7869C

KILOMETRAJE: 289843

FOLIO: MOR01123C

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-07T09:54:11

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Ser	25173812 - Rectificado de disco de freno	\$150.00	0	\$300.00	02
2.000000	LTR - Litro	25174200 - Aceite de direccion p/litro	\$260.00	0	\$520.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - Bomba de direccion hidraulica	\$6,990.00	0	\$6,990.00	02
1.000000	H87 - Pza	25174000 - Manguera de retorno de bomba de direccion	\$2,786.00	0	\$2,786.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111800 - Cambio de soportes de transmision c/u	\$2,543.53	0	\$2,543.53	02
1.000000	H87 - Pza	25172000 - Cambio de empaque de carter o deposito de aceite	\$1,045.40	0	\$1,045.40	02
2.000000	H87 - Pieza	25171900 - Cambio de tapones de rueda c/u	\$1,381.00	0	\$2,762.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - Cambiar reten de rueda delantera c/u	\$696.00	0	\$1,392.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171900 - Cambiar baleros dobles rueda delantera c/u	\$1,390.00	0	\$2,780.00	02
2.000000	H87 - Pza	25172001 - Horquilla superior	\$4,026.00	0	\$8,052.00	02
1.000000	H87 - Jgo	25172001 - Balatas delanteras	\$2,340.00	0	\$2,340.00	02
2.000000	H87 - Pza	25173900 - Mordazas de bateria	\$344.00	0	\$688.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 76/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-07T09:54:11

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

H+1UZI3g499kNOIVFN/pxEo2VsxTv+FUCWbgQfr/w+vP7LNJdznl23QBPDEe/Vtx5Ht55US1/G/PinWseCEUHgMCaDQS25k/liFJQ+xik9ClLR7qDyFogg2JVpWy9jzL0115m4A+H0SAUgqEHy8Hc9W0lrhPY/QyzP
L70RZK7uWZ5gnRqGFoihsOUGGPcJv9msK3pVoNkkZdKslzEBKbxfaHn6iVVO614dypAXlk2qxwBP+aWB6y7qVT0o+iGGCVkl62FP3X0GrlHZ/OUxvZeMTleHu3ni8DPaikT0mq1Gl4sWhkaJ8Q/0qBsvO9+3u6PXeo
h3Wh7onWWcKra0DMw==

Sello Digital del SA

IV2s/KhcO;IJBFIFoOH9IUa24cOOdKz0jkb8PSZrw,IZ+0UP3EY3;3Pd5//B+iGj1TguqlyvbFT4FNSUuV+uMsLWT+ly7FgZPU6RE7RUIISd99pMFoyPB5//xDKzoyozEvBakleKAcCSLmXTxHIDTuvdpyehe2HDJNGNdJbv98aGSdlNhLTz2YSetA2TiS/ONAV5Gz,lps3vAXgWq1GUaOvLqXx9oBelyxEqcToSZM4IOV1qNBVcGsTGRbT226sazoF3/gd3qhf/sUkx6dWSbVdJiSipSOpGZ6V2CVeEogh8s8VjOpYwQCSs7/6h4fk/R94GSakb7g

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||2220||2024-10-07T09:53:56||99||00001000000700780081||CONDICIONES||32198.93||0||MXN||37350.76|||101||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE |
DISTRIBUCION||06600||601||G03||25173812||7254||2.000000||H87||Ser||Rectificado de disco de freno||150.00||300.00||002||300.00||002||Tasa||0.160000||48||25174200||7578||2.000000||LTR||Litro||Aceite de direccion

p/litro/260.00|520.00|0/02|520.00|002|Tasa|0.160000|83.2|25174200|10840|1.00000|H67|Pieza|Bomba de direccion hidraulica|6990.00|6990.00|0/02|6990.00|002|Tasa|0.160000|1118.4|25174000|7130|1.000000|H87|Pza|Manguera de retorno de bomba de

direccion]2786.00[2786.00]002[2786.00]002[Tasa]0.160000[445.76[26111800]10807]1.000000]H87[Pieza]Cambio de soportes de transmisio

c/u|2543.53|002|2543.53|002|Tasa|0.160000|406.9648|25172000|7160|1.000000|H87|Pza|Cambio de empaque de carter o deposito de

Subtotal:	\$32,198.93		
IVA (16%):	\$5,151.83		
Total:	\$37,350.76		

aceite|1045.40|1045.40|002|1045.40|002|Tasa|0.160000|167.264|25171900|10846|2.00000|H87|Pieza|Cambio de tapones de rueda delantera ciu|1841.00|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.00||002|2762.

