Factura BJ 745



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 66F08941-C816-56B0-85CB-984BBF4B1DDB

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: TOM124 ECONOMICO: 93752

PLACAS: GH7869G

KILOMETRAJE: 215966

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9

C.P.58337

Domicilio Fiscal:06600

Fecha y hora de emisión:2023-05-16T18:16:17

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - CAMBIO DE TORNILLOS DE PALANCA DE VELOCIDADES SACAR	\$950.00	0	\$950.00	02
		TORNILLO CAPADO				

CANTIDAD CON LETRA: MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-05-16T18:16:17

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

F/Chupf2LfrihrqM+65HE18CsZt6a+CSKHH/kitSBrxYZoliZ9tg00V7V4WGCNrvymJlsJel+To5ANN7tOrMMyUdRhn6kC4nxMLgEnyPcyr5MaYhD02XuP2SJRrTV5NCUP14fm2L79ykAzd+xhnynIP2c4k7bG8t1tUlrdV2
ha8ysClwGNFMMJGf0IVor1oNb6JP8QTvnDZONZrzzJLCkpZV3zLt/mvuPcNxaNGJNTEcLmlYGX+1/rDUieA1ktOoXACBJTTxj3kn6gUqGaVo7FBgxxdhJGSFGtd5mE9OlYWZ2wxkTyKpJyzHlLCzDUaVZWE+ZT7rz
XI/FLZpXjv6A==

Sello Digital del SA

NsdsmCVMktlMgmFe6V4yagTGAldoqnE8UvpgcXlJw8n1ayd5Ott9wadhqtR50JkABuMZIBjJDqsln50ehbqCVdWdNSwWa84ZfqbD81cHbEgSikAxqjDWbPBs/UzeFRn3t+Guid/JMke2nXZuf3zMmzZnfYPc3wb8zfoe
NaaXblLSL3lpFUdh2xX423ZhEwPxYCik2/vVkYvBCHXlvUuXcgTgViUdicum7UBnN3MumXQi9dTUuPzVpAuMp1SmXZMS0VWxyWFLRji5YPqcB9y+xmmcNzzqFbvXOoUAlnfazyGTjoiS9ZPNrjull0gq8rDqRLYlAYki
v|Pk7Rln7ZOD==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||BJ|745|2023-05-16T18:16:16|99|00001000000500552520||CONDICIONES||950.00||0||XN||1102.00|||01||PD||58337||CFB190523NF1||CAR FIXAND BEYOND||601||CD||160330RC9||CFE DISTRIBUCION||06600||601||G03||78181500||10307|1.00000||H87||Pieza||CAMBIO DE TORNILLOS DE PALANCA DE VELOCIDADES SACAR TORNILLO CAPADO||950.00||950.00||002||950.00||002||Tasa||0.160000||152||950||002||Tasa||0.160000||152.00||152.00||



