

REPORTO REPORTO OPERADOR	OBSERVACIONES Afing con	AFINACIÓN LLANTAS FRENOS ALINEACIÓN Y BALANCEO CLUTCH	CENTRO DE TRABAJO DE TRABAJO DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA	EMAL DE ELECTRICIDAD COMISIC DIVERTINO OCCIDENTE DIVERTINO OCCIDENTE DE REPORTE DE
JEFE CENTRO DE TRABAJO	Combio de esparo retrouser derecho	FALLA MOTOR SISTEMA ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL HOJALATERÍA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	MARCA Ford ADSCRIPCIÓN Z INCIDECCUCIÓ	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE ZONA MORELIA E DE ANOMALÍAS DE VEHÍCULOS
* *	· ·			