Factura NS 1298

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: B262CA33-FC54-557D-B228-59B505592CFA

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 81186

PLACAS: NB3832B

KILOMETRAJE: 250422

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-06-07T12:33:16

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REPARAR RADIADOR	\$2,612.00	0	\$2,612.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174000 - REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR FUGA DE	\$2,950.00	0	\$2,950.00	02
		AGUA EN MULTIPLE DE ADMISION				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - LAVADO INTERIOR DE MOTOR	\$600.00	0	\$600.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR BOMBA DE AGUA	\$5,312.38	0	\$5,312.38	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - REEMPLAZO DE JUNTAS DE ADMISION Y ESCAPE	\$1,400.00	0	\$1,400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO KIT, CADENA Y ENGRANES DE DISTRIBUCION	\$3,210.00	0	\$3,210.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR JUNTA DE TAPA DE BALANCINES	\$2,214.61	0	\$2,214.61	02
7.000000	LTR - Litro	26101700 - ACEITE MULTIGRADO SAE 20W50 P/LITRO	\$240.00	0	\$1,680.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$295.00	0	\$295.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 83/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-06-07T12:33:16

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

lohgBVuMgZ3uhChwflKJAF93YxidrxA6fyscHcJLl/23zcsWYndnFWfgHz9HraTUqlGRrop4vgeTQgZ+Gsj4ZG4ZZw2W1rPeJR/Cil1pG7vBsgciHbYk8pf1VjbEJzouUnLlSqJX48fQ8OOn/IBTXc0uPeN8KHe9P4l8qjcvu/
QMRssbysmzEnU7ChlNKJt78FMBtgsNcEtXlog+n6Heur0kl2CCJDyiSa3uLe6dQR3HvojQHtt5+9GSLB9v46YwMylOZgcuhiXqryjw2/vZJOHEgUrtgNO+Wi6lM8XvFOLnVUN2klsfUR0zQG3GEQ90awC37wHjqOb/BO
I PORHw=

Sello Digital del SAT

NeMKTMb0puOJZ0eYY4uthYSAQVdh+W/lbiXJBcCCFXrspcgJl+x0UyogZw7DNclKwK0hLDZj3lWRy3RnWEsX3pJolqWqQczJpMXi4PAgl+QMl8XJlC4HgbMKqDc2X49hMCMSioJ0HFzyoa054ipUObkdSaV95dJz
Wcd83toohw9tit+cppjfR2FbSPmnzJlHRjQ5gadsNfogY+eqxJxPWDmS+fptUil8Prs1d/X88ISpGTqqmObld6CXinGbhi1P4K3d2NGtTQ4MMrA81FbPlXl042FPBfww3yO4oAKnd0Uar3Or/2Mf7o0RgkV5Oga+GgqJmRM
XWWI laial II I6Hw--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|NS||298||2024-06-07T11:33:14|99||00001000000700780081|CONDICIONES||20273.99|0||MXN||23517.83|||01||PPD|58337||CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CD1501||CD1160330RC9||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED||CFED|

Servicio|REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR FUGA DE AGUA EN MULTIPLE DE

ADMISION|2950.00|2950.00|0|02|2950.00|002|Tasa|0.160000|472|26101700|2857|1.000000|H87|Pieza|LAVADO INTERIOR DE

MOTOR|600.00|600.00|0|02|600.00|002|Tasa|0.160000|96|25172001|2825|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR BOMBA DE

 $AGUA|5312.38|5312.38|0|02|5312.38|002|Tasa|0.160000|849.9808|26112000|3130|1.000000|H87|Pieza|REEMPLAZO\;DE\;JUNTAS\;DE\;ADMISION\;Y$

Subtotal:	\$20,273.99		
IVA (16%):	\$3,243.84		
Total:	\$23,517.83		

ESCAPE|1400.00|1400.00|002|1400.00|002|Tasa|0.160000|224|25173900|3071|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO KIT, CADENA Y ENGRANES DE
DISTRIBUCION|3210.00|3210.00|002|3210.00|002|Tasa|0.160000|S13.6|26101700|3088|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR JUNTA DE TAPA DE
BALANCINES|2214.61|002|2214.61|002|2214.61|002|Tasa|0.160000|S13.6|26101700|5501|7.000000|LTR|Litro|ACEITE MULTIGRADO SAE 20W50
P/LITRO|240.00|1680.00|002|1680.00|002|Tasa|0.160000|268.8|26101700|10336|1.000000|H87|Pieza|FiLTRO DE
ACEITE|295.00|295.00|002|205.00|002|Tasa|0.160000|47.2|20273.99|002|Tasa|0.160000|3243.84|3243.84|

