Factura NS 1881





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: F3761863-E80A-57B3-ABC1-0807CB4F8896

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 69336

PLACAS: MZ5338A

KILOMETRAJE: 232286

FOLIO: ZAM294

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-08-14T13:23:36

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE CRUCETA DE DIRECCION	\$1,974.75	0	\$3,949.50	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE PALANCA DE DIRECCIONALES	\$4,485.93	0	\$4,485.93	02
1.000000	H87 - Pieza	25173811 - TRABAJO DE TORNO PARA REPARACION Y BALANCEO DE FLECHA CARDAN	\$1,695.00	0	\$1,695.00	02

CANTIDAD CON LETRA: ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 30/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-08-14T13:23:36

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

hxmmffKsJJpXwew0jRYqgKLAP1jji/nfMQG323UkJ5bHr64368wyRDKBOMjApgCSbs6jMi3IAOaTGNSlworf3J00OK63mG9Xlc6X/ZNJF2qvouPJ/1db0hUKZnanBBSpn2btl20bnX1FaLR5jhwgL8AkkaVEmWY+myE x4c1G10K2q9KUu+e0ZK8AudXeAR7hG00WE9GTH06MS0D8/la0VUrDCnhAj1GxotgGhbE6tQT62PcWn4jjDG6pkgNORH/1X5IVlieCSGe9LSSIWlhoClv575S7LPpnlcewWb2iFVhjmzeJ3euCB0rY3kgeS+GBmwh Abaxus42MIaFa5b90==

Sello Digital del SA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|NS|1881|2024-08-14T13-27:10|99|00001000000700780081|CONDICIONES|10130.43|0|MXN|11751.30|||01|PPD|S8337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|28101700||1356|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE CRUCETA DE

 ${\tt DIRECCION|1974.75|3949.50|0|2|3949.50|002|Tasa|0.160000|631.92|25172001|1213|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\,DE\,PALANCA\,DE$

DIRECCIONALES|4485.93|4485.93|402|4485.93|002|4485.93|002|Tasa|0.160000|717.7488|25173811|10599|1.000000|H87|Pieza|TraBAJO DE TORNO PARA REPARACION Y BALANCEO DE FLECHA CARDAN|1695.00|1695.00|002|1695.00|002|Tasa|0.160000|717.2|10130.43|002|Tasa|0.160000|1620.87|1620.87||



