Factura B 123



ECO IMPULSA

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: 5F492B4D-83A6-5FC7-9F3A-84A5980121B2

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: AUT: ASI201402

ECONOMICO: SV0143 LUMO SEMB

VIDA

PLACAS: NTD9623

KILOMETRAJE: 57111

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

LEASE AND FLEET SOLUTIONS RFC:LFS161207DP3

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-05-17T20:28:29

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
7.000000	H87 - PIEZA	25173900 - CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO	\$180.00	0	\$1,260.00
1.000000	H87 - PIEZA	25173900 - CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA	\$319.00	0	\$319.00
1.000000	E48 - UNIDAD DE	78181500 - ESCANEAR MOTOR Y BORRAR CODIGOS DE FALLA	\$189.00	0	\$189.00
	SERVICIO				
1.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR C/U	\$700.00	0	\$700.00
1.000000	H87 - PIEZA	26101700 - CAMBIO DE POLEA TENSORA	\$1,589.00	0	\$1,589.00
2.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIAR RETEN DE DISTRIBUCION	\$150.00	0	\$300.00
1.000000	H87 - PIEZA	25172000 - CAMBIO DE BANDAS C/U	\$600.00	0	\$600.00

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 12/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-05-17T20:28:29

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

e9cYerDJsen0c8T0v5+xvoAER+2ShoUz2QcKKXTZGEi8SLoBn+cl+GplOXkDuSKSJZaMdv9XwNH4Cxkhk6+NSrSnYNeuzPk5xFujv4QaqguerQb3vn3Fd9yb17rdt2zQDDbReP1qWMy3jbWA/mk9Bgd8/Etq3koh2cv U1zsl+3oSeths8vnJ2WfcMi6NWEyU1sXsncFyGGsaL8T+1szUtB2g1Kgk/dBiVwq9uuh5c3Q/MKinQEJnUcpwdYHvsR6HUK0+HhmOTtlz9LRhwLbYCDbFJXrShVnuYY47jic9eW7Vo/3QJJFeknojBe/7/t9ZSHvGQrTO 2QOS5uRD7hYVQ==

Sello Digital del SA

10/IEC7LDunJEeSPY6CITWi8lg9ozlwzRNLhi9MUHRoeD77uWnrVNzuZjvkEYep)NE9liC2uu0LkQp0QDCEhCYcJXSp26ebdeGF6MjGi88J8UEBiW0FTCcrp29XAekDWZhOvxEGK3x2A3P6ytAfWR6KypJgueL7Mo/Al B+E2jNi37m0BcqsZniDXE2LEc3uYC0Wp/nsewjQ0YY3M9Yh/SKUXarD9EDD3mT1LrdUppm2eoTX7HjA2wl8vOn4NFQuxDUHzXdg69s/kuJA7lelybGFn+ZDZNHuftOPU1oyE5Z3FfbRHp/sawlyTvchnR8Lw8pG1s

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||8||23|2022-05-17720_28:26||99|00001000000511115283||CONDICIONES||4957.00||0||MXN||5750.12|||01||PPD||58000||E||M110627PY3||ECO ||MPULSA||601||ES161207DP3||LEASE AND FLEET SOLUTIONS||53127||601||G03||25173900||2610||7.00000||187||PIEZA||CAMBIO DE SENSOR DE

OXIGENO|180.00|1260.00|0|02|1260.00|002|Tasa|0.160000|201.6|25173900|2811|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE SENSOR DE

 $TEMPERATURA | 319.00 | 319.00 | 0|02 | 319.00 | 0|02 | Tasa | 0.160000 | 51.04 | 78181500 | 2812 | 1.000000 | E48 | UNIDAD \ DE \ SERVICIO | ESCANEAR \ MOTOR \ Y \ BORRAR \ CODIGOS \ DE \ AND \ AN$

 $FALLA|189.00|189.00|0|2|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|25172000|2813|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR\ SOPORTES\ DE\ MOTOR$

C/UJ700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|26101700|2817|1.000000|H87|PIEZA|CAMBIO DE POLEA
TENSORA|1589.00|1589.00|002|1589.00|002|Tasa|0.160000|254.24|25172000|2815|2.000000|H87|PIEZA|CAMBIAR RETEN DE

 Subtotal:
 \$4,957.00

 IVA (16%):
 \$793.12

 Total:
 \$5,750.12

