Factura NS 705



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: A93FD003-6A7C-5471-866B-93B90BB386E7

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 9200013825

ECONOMICO: 91948

PLACAS: GH7871C

KILOMETRAJE: 275600

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-28T12:15:09

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pza	25172001 - Horquilla superior	\$4,026.00	0	\$8,052.00	02
2.000000	H87 - Pza	26101700 - Rotula Inferior C/U	\$1,271.00	0	\$2,542.00	02
2.000000	H87 - Pza	25173812 - Tornillos estabilizadores	\$1,099.00	0	\$2,198.00	02
2.000000	H87 - Jgo	25172001 - Amortiguadores traseros	\$2,228.00	0	\$4,456.00	02
1.000000	H87 - Jgo	25172001 - Balatas traseras	\$2,299.00	0	\$2,299.00	02
1.000000	H87 - Jgo	25172001 - Juego de anclaje (herrajes) resorte y clavos de freno	\$924.00	0	\$924.00	02
2.000000	H87 - Ser	25173812 - Rectificado de disco de freno	\$150.00	0	\$300.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25172000 - Reparacion de muelles con cambio de bujes y tornillo de centro	\$4,398.00	0	\$4,398.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - Reparacion del sistema electrico y luces en general con cambio de	\$1,500.00	0	\$1,500.00	02
		focos				
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - Reparacion de puerta caida izq/der con cambio de pernos	\$2,100.00	0	\$2,100.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 04/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-28T12:15:09

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

ARnkzAP+miPniNzg7xiHq6aaV+w9UYlsGq9MiE+LOm6OLZniKbLyN21KvQ3ivWdtLMe8nUQaT8KJj9215rFaB3iE2Y6rk27BMUJiKNWR6ialUAWS+D8puNBnW54gKaujcUqj7zds6KWLe490MsXGisFdFzzO4ExrR2
LSrzGNgrMHTWyJThgXuLmiup1yL/w00EG/T8sjj3Qbi/f9czB3e2qlbWqx5TBB5q9pvR1cLSkhPpMu5PFB2nrajjDPezL5iemlRSAlyz/0sUg/m6sSC1uobnEKQ68c2ccCotvyx6QCMuXV1B2bnQ9yXx8e0bL19d6is/xUww
oMVeBJIMoN93==

Sello Digital del SAT

xsrE5LXIGnSUROSBGyoQj3mncHWP5isS2IRSVuHtmwHPp0nYRzJf6bqkf/fbxzF4DLWpTTg00n1xd7++UAEHrCBvTbidKR5cQL3aihC0hdFJxW0HAgZa21TjVLefuqsPqNj3esc0NJmWixqUU/S/1LLLYv+K3USR0J 53//SwR_ladrbwswPbV2MuQwyxnyDWVxLaPlLeftWejEop6dqs30/TGpevQBdOazU17eByxlbpMDBWxCyuolsQrevqRddlhakKU8hH+zHBd4MyeDPKRA751fIXMT7dTsc453fdYnMofURDb0xOugExL3av5sRV3j8r2VV xmFABxNbRdOXHnc=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|705|2024-03-28T11-15-09|99|00001000000700780081|CONDICIONES|28769.00|0||MXN|33372.04||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION]06600[601|G03|25172001|7106|2.000000|H87|Pza|Horquilla superior|4026.00|8052.00|002|8052.00|002|Tasa|0.160000|1288.32|26101700|7101|2.000000|H87|Pza|Rotula Inferior

C/U|1271.00|2542.00|0|02|2542.00|002|Tasa|0.160000|406.72|25173812|7103|2.000000|H87|Pza|Tomillos

estabilizadores [1099.00] 2198.00 [0] 02 [2198.00] 002 [Tasa] 0.160000 [351.68] 25172001 [7108] 2.000000 [H87] Jgo] Amortiguadores [Tasa] 0.160000 [Tasa] 0.

 $traseras[2299.00]2299.00]0]02[2299.00]002[Tasa]0.160000]367.84[25172001]7075[1.000000]H87]Jgo]Juego \ de \ anclaje \ (herrajes) \ resorte \ y \ clavos \ de \ (herrajes) \ resorte \ y \ clavos \ de \ (herrajes) \ resorte \ y \ clavos \ de \ (herrajes) \ resorte \ y \ clavos \ de \ (herrajes) \ resorte \ y \ clavos \ de \ (herrajes) \ resorte \ y \ clavos \ (herrajes) \ resorte \$

Subtotal:	\$28,769.00		
IVA (16%):	\$4,603.04		
Total:	\$33,372.04		

freno|924.00|924.00|902|924.00|902|Tasa|0.160000|147.84|25173812||7254|2.00000|H87|Ser|Rectificado de disco de

freno|150.00|300.00|902|300.00|902|Tasa|0.160000|48|25172000|9909|1.000000|E48|Unidad de Servicio|Reparacion de muelles con cambio de bujes y tornillo de

centro|4398.00|4398.00|902|Tasa|0.160000|703.68|25173900|7583|1.000000|E48|Unidad de Servicio|Reparacion del sistema electrico y luces en general con cambio de

focos|1500.00|1500.00|902|1500.00|002|Tasa|0.160000|240|25174700|8115|1.000000|E48|Unidad de Servicio|Reparacion de puerta caida izq/der con cambio de

pernos|2100.00|2100.00|902|2100.00|902|Tasa|0.160000|36|26769|002|Tasa|0.160000|4603.04||603.04||

