Factura BJ 755



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 2497F292-B381-5E06-9D8B-4AAC1268EC99

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: TOM135 ECONOMICO: 85357

PLACAS: GH7867C

KILOMETRAJE: 260271

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-05-16T18:45:12

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172200 - REPARACION DE PUERTA LADO POR CON CAMBIO DE HERRAJES,	\$2,100.00	0	\$2,100.00	02
		RESORTES Y TORNILLERIADEELEVADOR				

CANTIDAD CON LETRA: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN - PESOS

 $MONEDA: MXN-PESOS \mid METODO \ DE \ PAGO: PPD-Pago \ en \ parcialidades \ o \ diferidos \mid FORMA\ PAGO: 99-Por \ definir.$

FECHA TIMBRADO: 2023-05-16T18:45:12

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

HOUTSmYA7sKqKbNqGACFnaATu0ZD+U+1buhtz1wQAR7VLY1xn/4njFcKuuwYMl6pv3wb4LlCHpWCYNWDReLrKgd8Lh4kBpElMoXThmSiXayQy33mXRBdCw3eQjv7e2QqZ5WSeLbDGl4gyMCwvmq8ztMMhCl
1+MjqV4QQpUoZ2RCFBQyEze7dau4Nz+VDl7n/ezmHZ0pC2TQbbvWlu4UJjgO38fiClOp1+s2vmhnV9btdBm863d3iiTyV/9DMifHRAHkAOw0x87ciFqZwu963N7rrmYL0/+RvEor3Hco2Jon6FiPkEM9vczsNsd35iGiç
BSmZvLvAKn7KmMFUk+nrc==

Sello Digital del SA

wLV9SbrhWvqqmwcDlw8ieBaA2WRnsDZ8F6tqOM7rABDoRYinXIFexYqKWVSyKScuKheSBBv0X6520AlhAoSKSVX/SAY+9llQ119LMy2nwLMx9daA+/Kl+y+JlL4ZpF6t_y09b1bEMjedUso8eT0JxrauvqgvZx2tD8l6l
yXlaDX/RIRpwGBdBZRqVi2zgu2YlNIXHATkkduHD0y6tn09ywNcYVolhuOKXHA/CncjhZrfF+voCSJM2BrFEUVMX3CnP+O8B+rtqaFCs1iv9U7/GTFLGYKkFW/Ralg0cno7+xDoNETjoQftHCMWhS050KSRas97qeS
sU4vG/+eUEeIQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|755|2023-05-16T18:45:11|99|00001000000500552520|CONDICIONES|2100.00|0|MXN|2436.00||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|CD160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172200|10374|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE PUERTA LADO POR CON CAMBIO DE HERRAJES, RESORTES Y
TORNIU I FRIA DE FI EVADORI2100 00/2100 00/10/2173-3801 1600000336/010000713-3801 1600000336 00/01



