REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO Nombre Carticular CFE Comiston Hotella Lerrito Por Acamboro 38679 Recibido Fecha 06-10-23 AM Gasolina entrada Hara 64:00 11_1/12 4 Ford 2009 Color F-150 Blanco Serna 12 - 10 - 23 6H-7891.C 91952 Hora 09:00 308, 345kg 3 | F | T | 6 | F | 1 | 7 | 2 0 | 9 | M | A | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 Salida fachs D = Dañada Hora-✓ = Sin Daño Visible PM VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO O = Operacional R = Reparación Necesaria Tecnica SI NO F = Falta Objeto N/A = No Aplica ☐ ☐ Llanta de Refacción Firma de Supervisión ☐ Tapas de Rin CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO Candado de Ruedas OC, Gato Paneles de Puertas ☐☐ Llave para Tuercas de Rueda Asientos ☐☐ Triángulo de Seguridad
☐☐ Extinguidor
☐☐ Cables para Corriente
☐☐ Estuche de Herramientas Consola Central / fet Seg Claxon Tablero Quemacocos K Toldo 7 Elevadores Eléctricos X Luces Interiores Seguros Eléctricos X Tarjeta de Circulación
Placas Tapetes (#_1_) / A.C./Climatizador / Ajustades Radio Espejo Retrovisor / **CONDICIONES DE PINTURA** CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO SI NO Antena/radio Estribos X ✓ Decolorada Guardafangos / Antena/teléfono Color en buen estado ☐ (
Color no Igualado Antena/C.B. [7] Exceso de rociado Parabrisas / Sist. de Alarma) Daños por granizo Limpiaparabrisas / Pequeñas Grietas Luces Exteriores I Lluvia ácida Espejos Laterales 🔟 Carrocería con golpes [][Notas: Indicaciones del Cliente: - Afinación (servicio Mayor) - Frenos (se amorra llanta tracera) - Alineacron Hemos registrado los daños en su vehículo que no están relacionados - Clutch revisor tira liquido con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño - Direccian (Dura tiro Aceste todo) o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en - Falla Para Arrancar encendido ayudarnos mientras llenamos este formato. -ogelia Hojalateria rep. quete corre.

Firma del Cliente

No. 0001

DIAGNÓSTICO TÉCNICO



			Europe Commission Comm		
CFE Comision	10-10-2023 Cabo Blanco	3FTGF17209MA099SO			
2009 Ford F-150		GH-7891-C	91952	308,345k	
Nombre del Técnico Pogetio, Rara	and the second s		The state of the s		
FALLAS REPORTADAS: Afinación (Servicio Mayor Frenos (Se Amaria llanta to Alineación Clutch (Revisar tira liquido Dirección (Durá, tiro todo acei Falla para enceder.	rasera)) tc)				

	SEMPLA-	REPARAR	DESCRIPCION	PARTES S	MANO DE DERA S	SUBCONTRA TADO S
1	66		Aceite 20-50			\$1060
2	6		bujras Plate		name to the party of the second	\$528
3	1		Filtro Aceite			\$ 140
4	1	1	Fillro Aire			and the same of th
5	1		Filtro Gasolina			1\$150
6	24		Accite dirección It.			\$ 280
7	1		Hojaluleria Soldar punte corre		The same of the same and the	\$ 600
8			torrille in ough			
9	1	1	Dao halata fambor F. 150			\$380
10	2		Dgo balata fambor F: 150 Rectificación tambor			\$ 260
11			Laste lucion Al C Bek. tel		The second secon	\$ 280
12	1		Cilindro Maestro bomba clutch F-150	\$1100	\$200	\$1300
13	1		liquido DIXXEAGO			14110
14	1		Solder expiador Aceite, dirección	\$ 300	\$200	\$500
15		1	Servicio Mano de obra		AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN THE OWNER, THE	\$ 650
16		1	Armacion	Lampan of the second		
17	1		Alineacion.	Transcott States and the		\$350
7.8					Annual Courses State of Confession of	
19			the state of the s			
20			The state of the s			
21			The state of the s			
22					company to the parameter of	
23			and the second s	-		
24			The second secon			
25			and the second contract of the second contrac			
26			MARKET STATE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PR			
27		-	consistency and any man was as in region on a contract to the contract of the	NAME OF THE PERSON OF THE PERS		
28		-	discount of the control of the contr		and the same of th	
29	71.07 (M. Page 1770)		management of the contract of			1
30					1	156,783

Inspeccionado por:

Supervisado por:

and the same of the contract of the same o	
Firmer:	Firma: