

Solicitud de Ingreso a Diagnóstico F-CA-06 NR 00

Placa* TOYOTA Placa* NTF 9596 Taller asignado por Casano Responsable Teléfono Correo electrónico Dirección Estado* Municipio*	AKUMAS Puerro Acapuico N°328 Col:Rincon de C.P. 58337 Morelia, Michoacan 443 253 2182 - 443 158 7041 - 443 688 1553 - 443 520 5177 - 443 520	tumes mx tallerakumas@hotmail.com
Descripción de la solicitud*		
 RETIRO DE LAS REJILLAS LATERALES Y TRASERAS (INTERIORES Y EXTERIORES), MANTENIENDOSE UNICAMENTE LA PROTECCION INTERIOR Y EL BLOQUEO INTERIOR DE LA PUERTA LATERAL. COLOCACION DE LA PELICULA ANTI-ASALTO DE BAJA OPACIDAD MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS ASIENTOS 		
Comentarios del Administrador de flota (Obligatorio)		
MANDAR EVIDENCIA DE "PROVEEDOR, REVISAR SERVICIOS REQUERIDO Datos del Solicitante INM	LOS ASIENTOS , DIAGNOSTICAR Y ENVIAR VALIDACIÓN DE LOS OS DE LA PRESENTE SOLICITUD."	26 JULIO 2023 PROCEDA A SU INGRESO Vo. Bo. Casanova
		LUCIANO CABRERA
Nombre y Firma*	ABRIL ESDE OZA TORRES AGENTE FEDERAL DE MIGRACIÓN "B"	Nombre y correo
Celular*	4432599473	
La vigencia de esta solicitud es de _10 días hábiles. SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES		
Facturar a: CASANOVA VAL	LLEJO S.A DE C.V	
El taller asignado NO deberá ser modificado. Se considerará nula toda orden de servicio que a la considerará nula toda orden de servicio de la considerará nula toda orden de servicio de la considerará nula toda orden de servicio de l		
	no presente la unidad para el servicio requerido, Casa	
Taller enviará cotiz	enará los campos marcados con un * cación al correo «utorizacionescasanova@ca: a jayala u casanovaren! com.mx	DEPARTAMENTO DE Sanovarent con un reconstruir de la Construir