Factura NS 2074





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: C59CEC64-DFD5-567E-8363-FA182980A4DC

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 10092024

ECONOMICO: 6872

PLACAS: PHN243C

SERIE: 3N1EB31S8EK336872

KILOMETRAJE: 262189

FOLIO: MOR01598

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC:SPM860820CF5

Domicilio Fiscal:04330

Régimen::603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-09-10T21:19:50

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE | OBJ. DE IMPUESTO |
|----------|-------------|--|-------------|-------------|------------|------------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, | \$1,650.93 | 0 | \$1,650.93 | 02 |
| | | BUJIAS, LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION | | | | |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25171708 - REEMPLAZAR BALATAS DELANTERAS | \$1,167.72 | 0 | \$1,167.72 | 02 |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 78181500 - RECTIFICADO DISCO DELANTERO | \$150.00 | 0 | \$300.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - CAMBIO DE DISCO TRASERAS | \$943.80 | 0 | \$943.80 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - CAMBIO DE SISTEMA DE ESCAPE | \$2,974.14 | 0 | \$2,974.14 | 02 |

CANTIDAD CON LETRA: OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 44/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion | FORMA PAGO: 03 - Transferencia electronica de fondos

FECHA TIMBRADO: 2024-09-10T21:19:50

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

R81quCRbblImFWm89W8bbESGpabLLdKNdkFcY0Z8thqplBonF3aEkitGmES6iswbzzARDubQzjoJdZywaFbW0yW3P+6DTONUVT4uQZdZNaixZCquZw9jBkFAVkyVey3aJmWMNR3Ze3nT5w6JHahx76uNBc1Dn
aZT6sS62JDpGZe9KWvruqJSiOlf5/TcQP9g5VrQJwis63cRuhJlAlLmUlhscM0EDOmgoFDbMhnPTA927AysQK6r2crYFm7LydkWHrmWNVKLT9YswVjk11LGV8w2vQuY7KGrWwxMDbhQ9OMbeALECqmLZYJy+M'
VwxMEgB7jNb1PFcYlBto+XuEw0g==

Sello Digital del SA

Ayqo14bx1QWHplS9TYGNXHK/R/AcI/vJjoeQuWLBJmhFuwEGXoArkuilS8Nc7+0vXArVglQr892IQ373UKJJFr4QJb7ZXsmn3kOeVunFqxiKs6B3Piu1sRqmDkHpE+4sk6u9BFqwDFHFihNXVU+LazaJdj0AuePmtBi c02lHt6Xipv9kWAscQtsyRN4RgEUsYEGFc04lhTr8cxHaKprTSv26ryo4DSdxr5Pc0Lp5euaB3o3V/8sSbhw0E3iBLHKrjaRyylYrUlPz6zrGiLgEOvLLjqfeb3Xafabo9sDcXejRHYV6vkxZiK7Wi9CbD/ZhMqGvA9lFgqWf vaSDGTq==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|2074|2024-09-10721:24:31|03|00001000000700780081|CONDICIONES|7036.59|0|MXN|8162.44|||01|PUE|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|626|SPM860820CF5|SERVICIO POSTAL MEXICANO|04330|603|G63|26101700|5768|1.000000|H87|Pieza|AFINACION MAYOR QUE CONTIENE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BUJIAS,
LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION|1650.93|1650.93|002|1650.93|002|Tasa|0.160000|264.1488|25171706|5874|1.00000|H87|Pieza|REEMPLAZAR BALATAS

DELANTERO|150.00|300.00|0|02|300.00|002|Tasa|0.160000|48|26101700|5654|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE DISCO
TRASERAS|943.80|943.80|0|43.90|002|Tasa|0.160000|151.008|26101700|6634|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE SISTEMA DE

ESCAPE|2974.14|2974.14|0|02|2974.14|002|Tasa|0.160000|475.8624|7036.59|002|Tasa|0.160000|1125.85|1125.85|

| Subtotal: | \$7,036.59 |
|------------|------------|
| IVA (16%): | \$1,125.85 |
| Total: | \$8,162.44 |

