## Factura BJ 1305



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 2A84CE62-4ED0-53C0-8891-3D0B664A4987

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 15459C

ECONOMICO: 98627 PLACAS: GV6382C

KILOMETRAJE: 247609

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

DATOS DEL CLIENTE

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-07-14T12:18:56

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - Mano de obra reparacion de motor con cambio de pistones, metales,	\$13,900.00	0	\$13,900.00	02
		sellos, empaques, cepillado, rectificado y armado de cabezas, valvulas, caja de				
		biela, pulido de arbol de levas, balanceadora y checar bancada				
1.000000	SET - Conjunto	26101700 - Juego de empaques	\$318.00	0	\$318.00	02
12.000000	H87 - Pieza	26101700 - Cambio de buzos c/u	\$495.00	0	\$5,940.00	02
1.000000	SET - Conjunto	26101700 - Juego de metales de centro	\$524.00	0	\$524.00	02
1.000000	SET - Conjunto	26101700 - Juego de metales de biela	\$370.00	0	\$370.00	02
1.000000	SET - Conjunto	26101700 - Juego de anillos	\$780.00	0	\$780.00	02
1.000000	SET - Conjunto	26101700 - Juego de pistones	\$2,091.00	0	\$2,091.00	02
1.000000	KT - Kit	26101700 - Kit de distribucion con bomba de agua	\$5,864.00	0	\$5,864.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - Reemplazo de anticongelante	\$880.00	0	\$880.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - Manguera inferior de radiador	\$997.00	0	\$997.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 24/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-07-14T12:18:56

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

centro|524.00|524.00|002|524.00|002|Tasa|0.160000|83.84|26101700|10810|1.000000|SET|Conjunto|Juego de metales de

Sello Digital del CFDi

OPYn5ko29MZmdoSb7Ddtca4U9ly7BiONE9pxGcODiavTEaD4gvbK6DayussAW71lUBhXm0dC/BLZikilt+jMy6YgS1nLMK15F/1MvMlcoddjckmLT9y4hQiEh6+OML3SkkusPjNmPjsFlUBhINNSfXVEvd1vxWJgkOwl
qE8YJJkbNnJRGKDDz1F0qSw2XgjD/6Do9CyGzoe+bZJnJiQsGxok/33vvZFJ95UrdKmUByfh9wmyack0ClsfT1lf5AUMsoBU36zNk9QCGAll18LUJS/5KjJWlNbFxvmbLCA1Q0Kei1sEJPEIVSD34WzzyMz8wiWGBgss
Rna79rG/FDKA==

Sello Digital del SA

EpZbsdqlPXqllZ11ujePPhXGlNLlUxAYijGn4acDY6KCjzZEWLikFy1JwlaeMcDsfpH8ruMbzYMklujD/mDTOZTiDCak9mHa2Lrl5yyfSX3Zc9MPlngqxVvJrFJsO74mcZ4Ul0wS7TvXlGC76MJ5/7r/Xea7JMyQ3ZMxH72
R11XuquzjzYBYRrBkDvYK7X2bCiXkm82ht6M3nL0XmaliOclle76SZbvquisJaZYRbJWZy1xueHDY+V7lzxZQeHe6CNiXMglugyEK9T/W1ZRKgFFD40bhvJPWwBtelBqJZlyUzSifYyBNRlMq2w7ZxvPckXDeXR7mP3
RGJFPI\_wiNa==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1305|2023-07-14T12:18:56|99|0000100000700780081|CONDICIONES|31664.00|0|MXN|36730.24|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|C03|26101700|10804|1.000000|E48|Unidad de Servicio|Mano de obra reparacion de motor con cambio de pistones, metales, sellos, empaques, cepillado, rectificado y armado de cabezas, valvulas, caja de biela, pulido de arbol de levas, balanceadora y checar bancada|13900.00|0129300.00|002|Tasa|0.160000|2224|26101700|10812|1.000000|SET|Conjunto|Juego de metales de levas, balanceadora y checar bancada|1300.00|13900.00|002|Tasa|0.160000|2242481011700|13812|1.000000|SET|Conjunto|Juego de metales de

Subtotal:	\$31,664.00		
IVA (16%):	\$5,066.24		
Total:	\$36,730.24		

biela|370.00|370.00|00|21370.00|002|Tasa|0.160000|59.2|26101700|10805|1.00000|SET|Conjunto|Juego de anilios/780.00|780.00|1002|780.00|002|Tasa|0.160000|124.8|26101700|10803|1.000000|SET|Conjunto|Juego de pistones|2091.00|2091.00|00|215as|0.160000|343.6|26101700|13161|1.000000|KT|Kit|Kit de distribucion con bomba de agua|5864.00|002|5864.00|002|Tasa|0.160000|343.5e|26101700|13161|1.000000|KT|Kit|Kit de distribucion con bomba de anicongelanne|880.00|802|5864.00|002|Tasa|0.160000|343.2e|25172704|2997|1.000000|H87|Pieza|Reemplazo de anicongelanne|880.00|802|Tasa|0.160000|140.8|25172704|2999|1.00000|H87|Pieza|Manguera inferior de radiador|997.00|997.00|002|997.00|002|Tasa|0.160000|159.52|31664|002|Tasa|0.160000|5066.24|5066.24|5066.24|

