Factura NS 2339



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 70B036CC-A277-5A4C-A428-578EA2488067

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 106320

PLACAS: NB1804B KILOMETRAJE: 129540

FOLIO: JIQ256

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-11T10:40:16

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U	\$2,168.91	0	\$4,337.82	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,694.11	0	\$1,694.11	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA.				
1.000000	H87 - Pieza	25171704 - CAMBIAR FLECHA LATERAL	\$5,631.46	0	\$5,631.46	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR RETEN DE FLECHA DE SALIDA DE TRANSMISION	\$1,205.77	0	\$1,205.77	02
8.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIO DE TUERCAS DE BIRLO C/U	\$98.30	0	\$786.40	02
8.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIO DE BIRLOS DE RUEDA C/U	\$107.00	0	\$856.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 41/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-11T10:40:16

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

daYMP3H5rtDt+LnSOT7hBEOtFNgcnd/HqtDYkDuwCdhh0X1XKp6vz9Zh54e3XRefiqG2zo6NRU69uNyEQPAkJnii1qftHuHV+wrCXFr+vULPLBipa+b6sXS70/eAZoelA5U/HYqVMeVlu/kSgW1p+XRPvzdL2THHTvpO IMktCnfBl13s2lGiOcAT2KxzvkB15EDj8NblK8EXnQO6qDN9/FAdDK9e0Y23qif6dc1ZjmGFrvavGuo278shdn2/H7c9vRUjYzyUd4fhUovMvcQLM5GPNFEJHIGe4w1aseFu/qazaA0SATYV6w4uwsfSY+C2dTJefnHoW NPDYBL+xp0yw==

IRDQ4qm/bg41keLxP0lw8qeS2VyDAVHJ6BmpvyBXriAHT357h07n9EyMuNTAP5geOXPUJCmWxdH0OMgVTzOiuA3c7EJBU/bDEvllGDFyyLYzmoHrqUrpFblUv7oBmS+xQLZVgSSQUPzDDvYQue8cdneW9+zJO DSsCBgph+3L28|NmU/8a/x44RxBQLgUd3AwKKtiHJQfCXiurTn8U9YOW+rjk2X684mjuyceqYDcpA+0SnOeZSgYcGBUPgmwOO98ii8oGFPa9BVU/KoGq0WVTeviOsABJNL45uyf3/FvRi7qKTS95JOeC6qcK8Qtv5v

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||2339||2024-10-11T10:40:02||99||00001000000700780081||CONDICIONES||14511.56||0||MXN||16833.41|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||626||CD1160330RC9||CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25171718|3003|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS

C/U|2168.91|4337.82|0|02|4337.82|002|Tasa|0.160000|694.0512|26101700|2776|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES,

PURGAR SISTEMA.|1694.11|1694.11|0|02|1694.11|002|Tasa|0.160000|271.0576|25171704|2965|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR FLECHA

LATERAL|5631.46|5631.46|0|02|5631.46|002|Tasa|0.160000|901.0336|26101700|2980|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR RETEN DE FLECHA DE SALIDA DE

TRANSMISION|1205.77|1205.77|0|02|1205.77|002|Tasa|0.160000|192.9232|25171718|2801|8.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TUERCAS DE BIRLO

Subtotal:	\$14,511.56		
IVA (16%):	\$2,321.85		
Total:	\$16,833.41		

