Factura BJ 79



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 06E09564-20BF-572E-9E5C-5F56FF5434D6

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 3102022 ECONOMICO: 98627

PLACAS: GL39730

KILOMETRAJE: 1

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-11-12T19:41:04

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR CAPTADOR CIGEAL	\$1,264.43	0	\$1,264.43	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR BOMBA GASOLINA ELECTRICA	\$4,978.69	0	\$4,978.69	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - SWITCH DE IGNICION	\$2,019.57	0	\$2,019.57	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR BOBINA	\$1,580.54	0	\$1,580.54	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE	\$2,458.61	0	\$2,458.61	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ELABORACION Y PROGRAMACION DE LLAVE CON CHIP	\$3,100.00	0	\$3,100.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 13/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-11-12T19:41:04

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

HhPHcMwrCQ2tSz4dzGHPnitLA2dGlBkgr5ir1,JKQ3xbAR5bswX9VIVBh93GjTojmUHnAMf53li5ajj1ybf3a83fW2gV5WJAHYJur3IVQbGSLZ37cs7K8nONBC8AmZMHHm+LDJJV9Vg8VGSY0d9MzHEpvcoa1GmqJz
FNJ4U0pbCK02J43jDrtGy9Mr1iHwBJaq/E7HmjabjGXPqT6HlpHracBDpSiKC0oj7dFoQLqLsSwpws4RlDspcgeg7TmzjcfkNYHXYQ8qqsgavWKul+qG0JuNUQNMPjAHVdBgXzD70gAnQLPJLsmmY8l4aLKiQ2JP3px
QNoJROGuMXrbzd6==

Sello Digital del SAT

 $DedeGiCN7CDPnegr7TYYdq/rGUIV7GX0Odui3GGJr6qe6WVd0Tr4IAq9xVn+djVV6EmxFC5Yo7sTIWS4N1bpCiRb7xmDlvhY2+MMmoGCAMsbHT8HtCUB+MTzoFh5al_pD0aL0YGZfTReF9xibsHHed9egc+cPdyA\\ AJh1x8rUoZsYYgZOntU7U6iHBi8PU8otmLw1mhp1B/xLF4GbWCUG7VvHHlwQq2NkU7SZN34PDK9IV6ihcnKjudYRW/XX1rUJWHaMxvO2bMng+OEa16bQY0XoB7hNZJohTjNHK1Mab7iGjHr7M6ZTv6U2WGmE\\ TzfnPllnisCdGv7TcSYYUYRO==$

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|79|2022-11-12T19:41:03|99|000010000050555250|CONDICIONES|15401.84|0]MXN|17866.13||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|941|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR CAPTADOR CIG..E..AL|1264.43|1264.43|0102|1264.43|002|Tasa|0.160000|202.3088|26101700|788|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BOMBA GASOLINA

ELECTRICA|4978.69|4978.69|0|02|4978.69|002|Tasa|0.160000|796.5904|25173900|2024|1.000000|H87|Pieza|SWITCH DE

IGNICION|2019.57|2019.57|0|02|2019.57|002|Tasa|0.160000|323.1312|25173900|2156|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR|100000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|100000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|10000|100000|100000|100000|100000|100000|100000|100000|100000|100000|100000|10000|10000|100000|100000|100000|10000|10000|100000|10000|10

BOBINA|1580.54|1580.54|0|02|1580.54|002|Tasa|0.160000|252.8864|25173900|1939|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE MOTOR DE

Subtotal:	\$15,401.84		
IVA (16%):	\$2,464.29		
Total:	\$17,866.13		

