## Factura NS 1376



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: FC9B2901-DB7B-5FB9-BF05-20E5DB15C863

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 94415

PLACAS: NJ4136B

KILOMETRAJE: 292523

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-06-13T14:44:34

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR C/U	\$3,933.11	0	\$7,866.22	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR	\$2,059.38	0	\$2,059.38	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02
3.000000	H87 - Pieza	25171704 - BALANCEO DE RUEDAS C/U	\$230.72	0	\$692.16	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE TUBOS DE FRENOS C/U	\$1,485.30	0	\$1,485.30	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE MANGUERA DE FRENOS C/U	\$1,936.48	0	\$1,936.48	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REEMPLAZO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGADO DEL SISTEMA	\$800.00	0	\$800.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN	\$1,312.28	0	\$2,624.56	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR CILINDRO DE RUEDA TRASERA C/U	\$1,990.35	0	\$1,990.35	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE PLUMAS DE LIMPIADORES	\$791.65	0	\$791.65	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 11/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-06-13T14:44:34

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

c5pmQ8VXCjmhwUlSPN+suSSu2hUGliZYTA1ltuATg002h6qa0CZv7UKA6ciER/UR6BqdRuHJSiNyow5DWNvcCZulcMkNPC0t3PhDrM0lK1juUPwkhXqR6kThB5ylCvtAEjtEjZwRlFqTPmLSvBFDLSgZCt84FtLaUI
NmybGg47TSpl5EWxERGtpzU/DSRKFbjAnerOXsF9j2ltuDwqxFJxyPQkEgE520XtLlGpr4hOzEYeZXdXvwl8zt1cPAaw+bF3l4ZylfeW+R9Q8Ha4/WcSeXDOXz2aZO7ebKrqchqVZnDEwBVEcuFXEbwi03FxM4fTrYk
PldzQ1ERk94waA==

Sello Digital del SAT

s/y48dFsyE33QhW/yLbETja+FhUZciqsJJI0w/2olKRmxX+RQHF2Cg//8QeNVSnQEolaQfQXJbmp5P129XQkCuHV/BYE0bapJGV3d7dlL0s+qaqfsr1/sL3VymCt/x3iPF89Gi0bVmQsmB5q9BQahWnnToy8qaPsXx3Pe
dNjj+lrarEKLzJrj13/DAuN1hdrvMQkoKkxh/THtN5L0FmuVgh14ztLnYgKjVfjeXPBU4+182PdEKh0HxbBrjdr4x9LzPpbEe3/QabxpScy4yRRaSB+nQkySyF+FpPaPJ/iKv8m6tpLp+k5yfgcGYMEjASDkj5UlVxn+x6/S6vnnp
r\_line=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||1376|2024-06-13T13:44:31|99|00001000000700780081||CONDICIONES||20635.44||0||MXN||23937.11|||01||PPD||58337||CFB||90523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||CD1160330RC9||CFE||14.0||MXN||23937.11|||01||PPD||58337||CFB||90523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||CD1160330RC9||CFE||14.0||MXN||23937.11|||01||PPD||58337||CFB||90523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||CD1160330RC9||CFE||14.0||MXN||23937.11|||01||PPD||58337||CFB||90523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||CD1160330RC9||CFE||AND BEYOND||601||AND BEYOND||601||CD1160330RC9||CFE||AND BEYOND||601||CD1160330RC9||CFE||AND BEYOND||601||AND BEYOND||601||AND BEYOND||601||AND BEYOND||601||AND BEYOND||601||AND BEYOND||601||AND BEYOND||601|

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|1327|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR

C/U|3933.11|7866.22|0|02|7866.22|002|Tasa|0.160000|1258.5952|26101700|1360|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR|2059.38|2059.38|002|2059.38|002|Tasa|0.160000|329.5009|25173900|1351|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

DELANTERAS|389.34|092|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|389.34|002|

C/U|230.72|692.16|0|02|692.16|002|Tasa|0.160000|110.7456|25173900|1130|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TUBOS DE FRENOS

Subtotal:	\$20,635.44
IVA (16%):	\$3,301.67
Total:	\$23,937.11

C/U|1485.30|1082|1485.30|002|1485.30|002|Tasa|0.160000|237.648|25173900|1131|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE MANGUERA DE FRENOS
C/U|1938.48|1938.48|002|1938.48|002|Tasa|0.160000|309.8388|26101700|1154|1.000000|H87|Pieza|REEMPLAZO LIQUIDO DE FRENOS Y PURGADO DEL
SISTEMA|800.00|800.00|00|20|800.00|002|Tasa|0.160000|128/26112000|1301|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR CRUCETAS DE
CARDAN|1312.28|2624.56|00|20|2824.56|002|Tasa|0.160000|149.9296|251722001|11121|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR CILUNDRO DE RUEDA TRASERA
C/U|1990.35|00|23|90.35|002|Tasa|0.160000|318.486|25172001|1637|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE PLUMAS DE
LIMPIADORES|791.65|791.65|791.65|791.65|702|Tasa|0.160000|128.664|20635.44|002|Tasa|0.160000|3301.67|3301.67|3

