REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO				
Senter.	7 2 2	Particular	OdeS	ID:
Trection		Ciudad	Estado	Escrito Por
Contacto		Tel. Celu	ılar	Recibido /O/22
Email		Gasolina entrada	Gasolina salida	Fecha 2718 AM Hora: 9:30 PM
Modelo	Color	LL3/4½1/4	LL3/4½1/4	Compromiso para
Sprinter T	500	NA3857E	3 939831	Fecha: AM Hora: PM
Km Salida VIN	77/10	10101	3068	Salida
()	MARIOS	EQUIPOS - INVE	NTARIO .	Fecha: 27 8 22 AM Hora: 1: 33 PM
D = Dañada	SI NO	EQUIPOS - INVE	INIARIO	Técnico
F = Falta Objeto N/A = No Aplica		a de Refacción		Firma de Supervisión:
CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO		s de Rin lado de Ruedas		
IF / IT DF / DT	Gato		Cía	. Seg.
Paneles de Puertas Asientos NIA NIA	Llave para Tuercas de Rueda Tel Seg			
Consola Central Claxon	Extin	guidor	Tel	. Seg.
Tablero Quemacocos////A Toldo Elevadores Eléctricos	Cable	es para Corriente che de Herramien	Sin	iestro No.
Luces Interiores Seguros Eléctricos	Tarjeta de Circulación			
Tapetes (#	Placa			ıstador
Radio Espejo Retrovisor CONDICIONES DE PINTURA CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO SI NO SI NO				
Antena/radio Estribos ///A	Deco	olorada		s en buen estado
Antena/teléfono ///A Guardafangos ///A		r no Igualado		so de rociado
Antena/C.B. W/A Parabrisas Sist. de Alarma Limpiaparabrisas	Pequ	so de Rayones ueñas Grietas	Danc	os por granizo a ácida
Luces Exteriores Espejos Laterales		ocería con golpes llemas completos		
	CO EMID	mernas compietos		
EARL CORN			Rose -	
	A ST		ANTI	
		old		Columbia Columbia
	6			
and and	607		Soft.	1
	13	A most		
Notas: Indicaciones del Cliente:				
Servicio				
	an his	de aceite	al dicron	cial l
			12	
Hemos registrado los daños en su vehiculo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante				
hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño				
o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en				
ayudarnos mientras llenamos este formato.				
Recibo por				
	A K		AIN	13733
Firma del Cliente		DENIA AUTOMOTRIZ CO IMPULSA, S.A. DE C.V. 328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA,		10/00
		328, COL. TINIJARO, C.P. 58337, MORELIA, . (443) 520-5177 / 520-5178	MICH.	