Factura NS 2261



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 82D5EB80-B68F-5283-B29B-C76AFCEC93C4

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 68698

PLACAS: GJ06128

KILOMETRAJE: 270754

FOLIO: MOR01452C

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-07T11:42:21

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - Inspeccion al sistema de carga	\$500.00	0	\$500.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Bateria (Acumulador)	\$3,049.00	0	\$3,049.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Pluma de limpiadores	\$795.00	0	\$795.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Tensor completo con polea	\$1,898.00	0	\$1,898.00	02
2.000000	E48 - Jgo	25173900 - Amortiguadores delanteros	\$2,279.98	0	\$4,559.96	02
2.000000	LTR - Pza	25174200 - Terminal de direccion C/U	\$2,046.64	0	\$4,093.28	02
2.000000	H87 - Pza	26111800 - Rotula Inferior C/U	\$1,348.90	0	\$2,697.80	02
2.000000	H87 - Pza	26111800 - Horquilla superior	\$3,934.48	0	\$7,868.96	02
1.000000	H87 - Pieza	26111800 - Cambio de soportes de transmision c/u	\$2,543.53	0	\$2,543.53	02
2.000000	H87 - Pza	26101700 - Soportes del motor C/U	\$3,165.00	0	\$6,330.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - Sensor de interruptor de luces de stop	\$1,298.00	0	\$1,298.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - Reparacion del sistema electrico y luces en general con cambio de	\$1,500.00	0	\$1,500.00	02
		focos				
2.000000	H87 - Pza	25172001 - Mordazas de bateria	\$344.00	0	\$688.00	02

CANTIDAD CON LETRA: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 97/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-10-07T11:42:21

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

Sello Digital del SAT

10HgAsTRaOLsyR6ytzoqFU3hLvEXqKYSy3joL51GHcUvDjZOOYFBuxMgvM1E4/fk/TYpzqIP4ZSjquPERejhT8R8FpAZMArJvFxlAjkGiaic2lKeW9Yb+lgajbuGqms1fY42Ava9pl08uvOi7A6OpOp692uchtYQAsEVBg

JyUJc4gfVyvS98priR/C2oOXWAlgzAB/BmABX433WEqNBWXu5Hb6XS+lbqvrTYMDW5VG1y+xnf5A07qspdKhrlgflvQ0q445i3TwvZQUuM9WD6oGkapzqnldkoe1Dz8j54whj4F2Hvuv2jbcSStNJ0OlnaaUploTFzwT+
670INRbV/hw---

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|4.0]NS[2261]2024-10-07T11-:42-07]99]00001000000700780081]CONDICIONES[37821.53[0]MXN[43872.97][|01]PPD[58337]CFB190523NF1]CAR FIX AND BEYOND[626]CD1160330RC9]CFE
DISTRIBUCION[06600]601[G03]25173900]9861]1.000000]E48[Unidad de Servicio]Inspeccion al sistema de carga[500.00]500.00[0102]S00.00[0102]Tasa[0.160000]80[25173900]86267]1.000000]H87[Pza[Bateria

 $(Acumulador) | 3049.00 | 3049.00 | 0| 0| 2| 3049.00 | 0| 0| 2| Tasa | 0.160000 | 487.84 | 25173900 | 6264 | 1.000000 | H87 | Pza | Pluma \ dellendring the state of the property of the prop$

 $limpiadores [795.00] [795.00] [02] [795.00] [02] [795.00] [02] [736.0] [0.16000] [127.2] \\ 26101700] [10802] [1.00000] [H87] [Pieza] [Tensor complete compoles [1690.0] [1898.00] [02] [1898.00] [02] [1898.00] [02] [1898.00] [02] [1898.00] [02] [1898.00] [1899.00] [1899.00] [1899.00] [1899.00] [1899.00] [1899.00] [1899.00] [$

delanteros|2279.98|4559.96|0|02|4559.96|002|Tasa|0.160000|729.5936|25174200|6161|2.000000|LTR|Pza|Terminal de direccion

 Subtotal:
 \$37,821.53

 IVA (16%):
 \$6,051.44

 Total:
 \$43,872.97

C/U|2046.64|4093.28|0|02|4093.28|002|Tasa|0.160000|654.9248|26111800|6146|2.000000|H87|Pza|Rotula Inferior

C/U|1348.90|2697.80|0|02|2697.80|002|Tasa|0.160000|431.648|26111800|6151|2.000000|H87|Pza|Horquilla

superior[3934.48]7868.96[0]02[7868.96]002[Tasa]0.160000]1259.0336[26111800]10807[1.000000]H87[Pieza]Cambio de soportes de transmision

c/u|2543.53|2543.53|0|02|2543.53|002|Tasa|0.160000|406.9648|26101700|6186|2.000000|H87|Pza|Soportes del motor

C/U | 3165.00 | 6330.00 | 0 | 02 | 6330.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 1012.8 | 25173900 | 10801 | 1.000000 | H87 | Pieza | Sensor de interruptor de luces de la compansa del la compansa de la compansa

focos|1500.00|1500.00|0|02|1500.00|002|Tasa|0.160000|240|25172001|6284|2.000000|H87|Pza|Mordazas de

