REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO

		0.0	JE VEIIICO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Nombre			Particular	OdeS	ID:
Dirección	PE MEXICO	S	Flotilla		
Direction			Ciudad	Estado	Escrito Por
C.P. Tel. Fijo	Contacto		Tel. Cel	ular	Recibido
5 1	7.4	C _P			Fecha: /6///22@
Email			Gasolina entrada LL3/41/4	Gasolina salida LL3/4½1/2	Hora: 9 100 PM
Año Marca	Modelo	Color	Placas	# Económico	Compromiso para
2014 NISSAN	NP300	13CO	NEO171A		Fecha: AM
Km Entrada Km Salida	VIN			T 1 1 1	Hora: PM
408,042	3~60	025	TIE103	6254	Salida Fecha: 16/11/27 AM
	A. V. 10.	1			Hora: 4 2 PM
	Sin Daño Visible	VARIOS	EQUIPOS - INVI	ENTARIO	Técnico
		SI NO			PATIEG
F = Falta Objeto N/A =	No Aplica		a de Refacción		Firma de Supervisión:
CONDICIONES DE INTER	NOBES V FOLLIDO		s de Rin		
		lado de Ruedas	6	·	
Paneles de Puertas	IT DF DT	Gato	e para Tuercas de		iía. Seg.
Asientos		e para Tuercas de Igulo de Segurida	٦ -		
Consola Central	Extin		- T	el. Seg.	
Tablero	Quemacocos MA		es para Corriente		
Toldo	Elevadores Eléctricos 1917		che de Herramier	ntas	iniestro No.
Luces Interiores	Seguros Eléctricos	arje	ta de Circulación		
Tapetes (#) <u> </u>	A.C./Climatizador	Placa			justador
Radio <u>£</u>	Espejo Retrovisor	CON	DICIONES DE PI	VTURA	
CONDICIONES DE EXTER	SI NO		SI NO		
Antena/radio	Estribos MA	Dece			os en buen estado
Antena/teléfono	Guardafangos 1014		r no Igualado		eso de rociado
Antena/C.B/ /A	Parabrisas 4		so de Rayones		ios por granizo
Luces Exteriores	Limpiaparabrisas Espejos Laterales		ueñas Grietas ocería con golpes		/ia ácida
Eddes Exteriores	Lapejos Laterales		lemas completos		
		2.112	remas completos	,	and the second s
So So		67		RA C	
Color		43	The state of the s	400	
0	0		400		الله الله الله الله الله الله الله الله
				,	
59	(4)	6			
000				60	
		44		, CO	
	The state of the s	2	A Design		
Notas:		Indicaciones	del Cliente:		
*					
	4. 1	BANDA	2		
The state of the s			7-4		
		•			
Hemos registrado los daños en su vehi	iculo que no están relacionados				
con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante					
hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño					
seguridad del mejor servicio posible. He o defecto, junto con otros artículos c					
ayudarnos mientras llenamos este form	8 - 6	· · · · · · · · ·			
			8 0		40
Recibo po	r	AL		<u> </u>	
				No	14315
Firma del Clie		O IMPULSA, S.A. DE C.V.	y 6 % ess	714010	