## Factura NS 2173



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 91554F4F-18A3-5775-A7FC-A9FFAA0E4F0D

Regimen: 626 - Regimen Simplificado de Confianza

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 80416

PLACAS: NJ4107B

KILOMETRAJE: 3846199

FOLIO: ZAM347

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-10-03T10:34:06

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - SERVICIO A RADIADOR C/CAMBIO DE ANTICONGELANTE	\$950.00	0	\$950.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO	\$691.65	0	\$691.65	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR TERMOSTATO	\$1,661.48	0	\$1,661.48	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR EMPAQUE DE DISTRIBUCION	\$1,800.00	0	\$1,800.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26112000 - REEMPLAZO DE JUNTAS DE ADMISION Y ESCAPE	\$1,400.00	0	\$2,800.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR JUNTA DE CABEZA O CULATA DE MOTOR	\$3,600.00	0	\$7,200.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE CABEZA DE ALUMINIO	\$4,776.00	0	\$9,552.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 95/100 MXN - PESOS

 $MONEDA: MXN - PESOS \mid METODO \ DE \ PAGO: \ PPD - Pago \ en \ parcialidades \ o \ diferidos \mid FORMA \ PAGO: \ 99 - Por \ definir.$ 

FECHA TIMBRADO: 2024-10-03T10:34:06

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

|CZ4/X+tMfaBclGiwWhLXtCmLb4HywpkC1OCh2m0sHcXx6WlzVKFQh/3hufx2asSM7CVbg4qQ//5KmbC7PgV00YbfGWeOCDHP7WJ0sHL7/yytGNi3FJ/37O5S3t5+DL46RqfltfB4netf49ouB5TcAJxMg6s/Hy1AzUXP v2jvRbRt1bkM2/30JG9lQ5kdAwJW5/TQvbqWHOoJn3TMj9BhchXjdsH+zgd13pkDmee0MFGwW12vOM7H+WybZ0bO3SQuyxa+F2PTa+eWkzVWdGSiVlmZ4983+ZuRbMz8YboLPm/c3d0AOF+HDEs9p8ENalF9b Y6YwBP1e3DnFDepPDnYg=

icimUZmi8kLs6059Jttv0AwMxU+Behgwd09+775PF4PKG4YuzNrdFGFH6iJUF0EgOy9lkbPL8FVppAl0KOU146PTwQiW/P2VrNgKNcWIXoJIjLG9crXTl6zoQONQ74/07L4hkqNgfu2DzFMeRBMJPTOwphWDorQZO tbP7Drc874hrgS/Twcxh6A8F6VEXOGDmwunSLsGvXZY67p0dmAzaQunEbzMGdbSzGqrE/kt/zOoPRGPdhsUhg35+sbEwJDvtKw7DcLPAsUHH17Qn320rAnCMwox6VvlhVEAykFK+owoD8SBG3L4DY2JNq2Btwjx

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

ANTICONGELANTE|950.00|950.00|0|22|950.00|002|Tasa|0.160000|152|25173900|3326|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y

FILTRO|691.65|691.65|0|02|691.65|002|Tasa|0.160000|110.664|25172001|2827|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR

TERMOSTATO|1661.48|1661.48|0|02|1661.48|002|Tasa|0.160000|265.8368|26101700|10850|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR EMPAQUE DE DISTRIBUCION|1800.00|1800.00|0|22|1800.00|002|Tasa|0.160000|288|26112000|3130|2.000000|H87|Pieza|REEMPLAZO DE JUNTAS DE ADMISION Y

Subtotal:	\$24,655.13
IVA (16%):	\$3,944.82
Total:	\$28,599.95

ESCAPE|1400.00|2800.00|002|2800.00|002|Tasa|0.160000|448|251717718|3129|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR JUNTA DE CABEZA O CULATA DE MOTOR|3600.00|7200.00|002|T200.00|002|Tasa|0.160000|1152|25172001|3050|2.000000|H87|Pieza|REPARACION DE CABEZA DE ALUMINIO|4776.00|9552.00|002|T352|.00|002|T353|0.160000|1528.32|24655.13|002|T353|0.160000|3944.82|3944.82|

