Factura NS 573



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 58829092-EA75-55D1-9075-DA7C33B97652

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 9200013825

ECONOMICO: 68777

PLACAS: GH7886C

KILOMETRAJE: 365221

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-06T10:28:31

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Silenciador	\$2,673.00	0	\$2,673.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - Reparacion del sistema de escape, corregir fugas, sujetar tubo,	\$2,536.54	0	\$2,536.54	02
		cambiar birlos y brida				
2.000000	LTR - Litro	25174200 - Aceite de direccion p/litro	\$260.00	0	\$520.00	02
1.000000	E48 - Pza	25171900 - Caja de direccion	\$9,989.00	0	\$9,989.00	02
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - Bujias c/u	\$189.00	0	\$1,134.00	02
1.000000	H87 - Pza	25171715 - Tapa y rotor de distribuidor	\$2,445.00	0	\$2,445.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173303 - Cables de bujia	\$1,621.00	0	\$1,621.00	02
1.000000	H87 - Ser	25173900 - Arrastre de grua por kilometro adicional	\$7,000.00	0	\$7,000.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 51/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-06T10:28:31

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

DvKMEyw+rKnklaoG/dz1d51+TcHw5YO90mic/uZ6wFgrtewN54wxv87lcbxLPa8J4TBYXOBgTtoYuqs+8Oe4aEr1pZLH4q51kBSC/DCLRbaJ4QsPd26H1bLTpEi1MPJJkyWFWvKgh76nsHocrPR6gHQ2TqzuNvs+uBs
AIXB/Db0eN42EReTvv0Py4xcJATZ5HxdbgplBUG744hPTm2qcOcu69VtrDDjyHsNqEBeHZuzOkXlbJbC+eJDPDZ3FogRKfvpcnwls4JGA+OKXeOzOow6Z4wSbKuX6UFxm7vDekend5Vt30LNFQf1xeRs0QvYPC1k
VkSApia5vDexzIBVWOQ==

Sello Digital del SA

uypelO0WMQdp1Ue+9Jb6BVS9lf2HKuZk2SLSf9lZWhzbzygCowdrUJ+RluZO5k3CN0kQnA8CUcozWxhElzo7p7blSph5XB5x4lm0DgKLWz6vDvaGLD96yxwb5WacsVeYlk1ar1zJi5biUJu+XRD5d/Y7vLsTTXTjmmV5
WAfAn3OP6EJEpGkmRjNnVqzbwhbQqf2ePvQhEiuSgx79S7qd6N/JzHPo1ZUGr6bs1chnghM6VJDrAxP4JZCNekOxKALvON8OnwbE1InVBrOYaVEKJNyUsXCmU0WZisLa9pjBPCaZYoXqb8TTEFXOB1gjFc1ghW
RI8z8RvN9KlnSvPl 2MOw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|573|2024-03-06T09-28:30|99|00001000000700780081|CONDICIONES|27918.54|0|MXN|32385.51||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|6257|1.000000|H87|Pza|Silenciador|2673.00|2673.00|002|2673.00|002|Tasa|0.160000|427.68|25174700|8100|1.00000|E48|Unidad de Servicio|Reparacion del sistema

de escape, corregir fugas, sujetar tubo, cambiar birlos y brida|2536.54|2536.54|002|2536.54|002|Tasa|0.160000|405.8464|25174200|7578|2.000000|LTR|Litro|Aceite de direccion

 $p/litro|260.00|520.00|0|2|520.00|002|Tasa|0.160000|83.2|25171900|6168|1.000000|E48|Pza|Caja\;de|1.000000|E48|Pza|Caja\;de|1.000000|E48|Pza|Caja\;de|1.000000|E48|Pza|Caja\;de|1.000000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja\;de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.0000|E48|Pza|Caja*de|1.0000|E48|Pza|Caja*de|1.0000|E48|Pza|Caja*de|1.0000|E48|Pza|Caja*de|1.0000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.00000|E48|Pza|Caja*de|1.0000$

direccion|9989.00|9989.00|0|02|9989.00|002|Tasa|0.160000|1598.24|26101700|7585|6.000000|H87|Pieza|Bujias

 $c/u|189.00|1134.00|0|2|1134.00|002|Tasa|0.160000|181.44|25171715|6194|1.000000|H87|Pza|Tapa\ y\ rotor\ defined by the control of the contro$

Subtotal:	\$27,918.54		
IVA (16%):	\$4,466.97		
Total:	\$32,385.51		

distribuidor|2445.00|2445.00|002|2445.00|002|Tasa|0.160000|391.2|25173303|6183|1.000000|H87|Pza|Cables de
bujia|1621.00|1621.00|002|1621.00|002|Tasa|0.160000|259.36|25173900|6303|1.000000|H87|Ser|Arrastre de grua por kilometro
adicional|7000.00|7000.00|002|7000.00|002|Tasa|0.160000|1120|27918.54|002|Tasa|0.160000|4466.97|4466.97||

