Factura BJ 1682

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 6953E772-1BE9-54DB-8ECE-BC676B5AA7AC

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 10/08/2023

ECONOMICO: CFE URUAPAN

PLACAS: MV1517H

SERIE: LG273090

KILOMETRAJE: 28546

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-08-10T11:21:26

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
0/11/11/2/12	GT III E SI E T	J255111 6.511		,0 D20002.1110	0	020.02
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,080.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$389.00	0	\$389.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ACUMULADOR DURALAST, LTH, GONHER 19 PLACAS	\$2,849.00	0	\$2,849.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,895.00	0	\$1,895.00	02
4.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS	\$185.00	0	\$740.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,863.00	0	\$1,863.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS GENERALES	\$950.00	0	\$950.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-08-10T11:21:26

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

bqMZKSkrMnPFqnxunvils6lG6DFVlj/Se587QmHB7+IE3/EMC28EBOY82uggeVijRTlwVKHrflxxdJzjQml+xhw4pDFoiLpRFQpS4EZYJu3q1ttwhx1kNzFSiDqYT1z/mWefgqi+xNx5iAYJbGV8ql4yfj6SjrlPTMCHztYXt/qfj
Sz++625fJJBHmNUTLrBMcll/hszCw//bmyPxhdxHmY/lNVda1ifErs0u3MTd2MoK0UI2P98cXK2Vskmx9CqgwpUE+HqJvlKs3xBJD5ZSRg2cuX2q29ovBGNpyA3EIAiY95niJ37uRRbNBKHITcY20R4dktDqQmClYk2s
sXKw≡

Sello Digital del SA

AucbJ3HNdvzWxOXATGPMDnjYplzp9zy4lFep9zz4K1ezbeENPabV0WMUlaRjb1Dfie7iodWqBxYmT1AbZpeMotl4+BkJ0LLQBdBzr0HVer9fNs7UhFC37GucQOYLFhVOkpg36iM8alczmicvREbalWjXTM:RHASB+ZyqXW94/5kMmsHUa91AD58cVx8zG++SVcBHKOcnL+xU2qAv9KQ8WMsoZAkDar8cnQ0lNxU6pHWV0rOma3OzV63SXC3HZJZaWRWwOhbrY4akGDkoRE6MPPMG/FVzJ2dqHXtjy/y245VgKHGwu0ANm6P9Jn4hnzlsiRbd4.lnN6rt/iia8lfCnr8w8ws

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1682|2023-08-10T11:21:26|99|0000100000070780081|CONDICIONES|10655.09|0|MXN|12359.80|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|FMM010116GG8|FURIA MOTORS MEXICO|03320|601|G03|26101700|2870|6.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1080.00|0|02|1080.00|002|Tasa|0.160000|172.8|26101700|2871|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

AIRE [389.00]389.00]002[399.00]002[7asa]0.160000[62.24]26101700]2872[1.00000]H87]Pieza[FILTRO DE ACEITE [189.00]189.00]002[7asa]0.160000]30.24]26101700]2873[1.000000]E48[Unidad de Servicio]REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE

SUSPENSION|700.00|700.00|00|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25173900|2965|1.000000|H87|Pieza|ACUMULADOR DURALAST, LTH, GONHER 19

PLACAS | 2849.00 | 2849.00 | 002 | 2849.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 455.84 | 25171718 | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | BALATAS | 2962 | 1.000000 | H87 | Pieza | 1.0000000 | H87 | Pieza | 1.000000 | Pieza |

Subtotal:	\$10,655.00		
IVA (16%):	\$1,704.80		
Total:	\$12,359.80		

DELANTERAS|1895.00|1895.00|002|1895.00|002|Tasa|0.160000|303.2|25171718|2963|4.000000|E48|Unidad de Servicio|RECTIFICACION DE DISCOS|185.00|740.00|002|740.00|002|Tasa|0.160000|118.4|25171718|2973|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

TRASERAS[1863.00]1863.00]012[1863.00]002[Tasa]0.160000]298.08]25171718[2974]1.000000]E48]Unidad de Servicio|MANO DE OBRA FRENOS

 $\mathsf{GENERALES} | 950.00 | 950.00 | 0 | 02 | 950.00 | 002 | \mathsf{Tasa} | 0.160000 | 152 | 10655 | 002 | \mathsf{Tasa} | 0.160000 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.80 | 1704.$

